

高频塔式AXR6K铅酸电池三进三出6KVA4.8KW奥普森

产品名称	高频塔式AXR6K铅酸电池三进三出6KVA4.8KW奥普森
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥普森 适用于:银行通讯航空金融医院机器电脑监控 质保:2年
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	18810879551 18810879551

产品详情

高频塔式AXR6K铅酸电池三进三出6KVA4.8KW奥普森

高频塔式AXR6K铅酸电池三进三出6KVA4.8KW奥普森

根据相关统计，UPS发生故障多的部位是逆变器，大概占有所有故障中的80%。而逆变器发生故障的主要原因在于功率部件，为了功率部件的使用质量，往往在制造中会加入快速熔断器。关键在于，快速熔断器大多是国外进口，其价格昂贵，急需进行国产化生产。

3.1UPS在运行过程中的注意事项，对于新购买的UPS，后备蓄电池在充电时要注意均衡性，从而延长蓄电池的使用寿命。第二，对UPS进行功率匹配时，一定要留有一定的余量。举例而言，UPS的功率是1000W，那么就按照800W的负载功率进行匹配。