

# 捷浩欣工业机械公司 砂光机厂家 大连砂光机

产品名称	捷浩欣工业机械公司 砂光机厂家 大连砂光机
公司名称	捷浩欣工业机械(昆山)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇中华路928号4栋
联系电话	18994469808 18994469808

## 产品详情

### 砂光机有效提高产品档次

砂光机是木材加工、家具和建筑装修业的大小企业都广泛采用的一种加工工艺，它不仅用来对人造板和实木部件进行定厚加工，而且可对单板和漆膜进行表面精细砂光，达到提高产品质量，装饰效果及产品档次与节约成本的目的。

板件砂光常采用长带砂光机和宽带砂光机。长带砂光机又可分为带滑动工作台及手控压块的长带砂光机和带加压块与毛毡肋条带的长带砂光机。

前者的砂光工件可在带导轨的工作台上移动，手持操作杆对压块施压，砂光机厂家，砂带在压块的作用下对工件砂磨，这种砂光机结构简单，投资费用低，可对大规格的实木板或人造板贴木皮的部件进行砂光，在熟练工的操作下，可获得较好的表面砂光效果。

它用气动加压垫代替了切削方向移动的手控压板，加压垫覆盖整个工件宽度，但当砂带与工件接触面过大时，增加了动力消耗，而且砂光时大量木屑易粘附在砂带上，同时砂带易发热，从而缩短了砂带使用寿命，设置的毛毡肋条带，可克服上述缺陷，提高砂光质量。还有一种多轴压块式长带砂光机，它适用于空心板件的砂光，大连砂光机，即使空心板件表面有轻微不平时也可获得较好的砂光效果。

### 砂光机配件石墨布使用注意事项:

- 1.石墨布需放置于干燥场所保存，避免重折压。

- 2.装配时避免油.水污染和表面划伤。
- 3.剧烈弯曲处涂层可能产生裂纹不影响使用。

#### 石墨布装配:

装配石墨布应先用压条固定石墨布的一边，砂光机生产厂家，再把石墨布用力拉平固定另一边选用的石墨布表面一定要平整，厚度均匀.对于简易压板的砂光机，推荐使用背衬不干胶石墨布贴于压磨板上，方便实用。

#### 砂光机的日常检查工作

砂光机是常用的木工器械，木料的生产加工离不开砂光机的帮助，想要保时保量的对木料进行加工生产，砂光机供应商，就要保证砂光机的运作平稳，不出故障，因此在日常的使用过程中，做好砂光机的检查工作就十分的重要。

- 1.减速机个月换一次减速机机油，之后每工作2000小时换油一次，机器各活动部位应每月加润滑脂一次。
- 2.输送带不可太紧，否则会使输送轴变形断裂，减少输送带的使用寿命。
- 3.机器应避免阳光直射，否则UV腻子会干固在涂布轮上，从而使涂布轮损坏。
- 4.如涂布轮损坏较快时，请将腻子换成腐蚀性弱一点的，如果使用NC硝基漆时，请于我公司联系更换另一种材质的涂布轮。

捷浩欣工业机械公司(图)-砂光机厂家-大连砂光机由捷浩欣工业机械(昆山)有限公司提供。捷浩欣工业机械(昆山)有限公司是从事“机械设备及配件,自动化设备及配件,输送设备及配件,机电设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。