

山东空调压缩机维修 合肥华大通用

产品名称	山东空调压缩机维修 合肥华大通用
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

活塞卡死

原因与分析：

- 1、润滑油质量低劣，或注油器供油中断，活塞在气缸中产生干摩擦，导致阻力加大而卡住、咬住；
- 2、冷却水供给不足，气缸过热后突然给水，引起气缸急剧收缩将活塞咬住；
- 3、气缸与活塞装配间隙过小，或缸内掉入金属片及其他坚硬物，活塞运行受阻。

处理措施：选择合理牌号的空压机油；经常检查注油器的工作状况，空调压缩机维修，保证机器在运行中气缸不缺油。保证冷却水供应量，如因缺水引起气缸过热，应立即停机，待自然冷却后再加注冷却水。

装配和在检修时认真检查气缸与活塞的间隙，确保其符合标准规定。纺织气缸内掉入异物，一旦发现及时处理。

螺杆空压机采用预成套配置螺杆式空气压缩机只需单一的电源连接及压缩空气连接，并内置冷却系统，令安装工作大为简化。螺杆式空气压缩机以其能、率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供的压缩空气。螺杆式空气压缩机采用大容量压缩组件，其转子外圆速度低而且达到i佳注油，实现了率、高可靠性。i新设计确保系统温度及压缩空气温度极低。保证所有部件均达到i佳冷却效果及i高使用寿命。

在运行状态下，压缩机的油位应保持在低与高油位之间，油多会影响分离效果，油少会影响机器润滑及冷却性能，在换油周期内，如果油面低于低油位，应及时补充润滑油，方法是：

- 、 停机等内压释放完毕（确认系统无压力），拉下电源总开关。
- 、 打开油气分离罐上的加油口，补充适量的冷却润滑油。
- 、 空气压缩机正常运行后的换油时间参见定期维护保养表。

山东空调压缩机维修-合肥华大通用(推荐商家)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司是安徽合肥,压缩、分离设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥华大通用领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥华大通用更加美好的未来。