

# 西门子TP1200触摸屏开机进不了系统死机维修（触摸屏TP1200白屏）

产品名称	西门子TP1200触摸屏开机进不了系统死机维修（触摸屏TP1200白屏）
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

### 西门子TP1200触摸屏开机进不了系统死机维修（触摸屏TP1200白屏）

西门子TP1200触摸屏无法进系统专业修复,除现场板级更换外,室内维修我们采取器件级维修,将故障元件及不良元件全部进行更换,配有专业的负载测试设备和检验手段,从而保证了维修质量,西门子TP1200触摸屏无法进系统,西门子TP1200无法进入系统-触摸屏黑屏维修,西门子TP1200不能进入系统(修好成功率高)-首先排除软件原因,可以使用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出厂设置或者恢复出厂设置后还是同样的现象,西门子TP1200触摸屏进不去系统程序故障分析处理;西门子触摸屏死机的原因有两种:软件或硬件。首先我们应该使用软件进行恢复出厂设置的操作,排除软件的问题,西门子TP1200触摸屏开机进不了系统死机维修,西门子TP1200触摸屏开机进不了系统死机;西门子触摸屏维修,专业的西门子触摸屏维修专家,10年触摸屏维修经验,对于显示屏出现的大小故障均可轻松搞定,西门子触摸屏TP1200开机进不去系统故障修复

业修复解决西门子TP1200触摸屏进不去系统,西门子精致面板维修,西门子人机界面/显示屏自检不过维修:SIEMENS西门子触摸屏快速维修中心自2009年成立以来至今已为成上千家生产企业提供设备维修和服务超过10年!涵盖钢铁冶金、印刷包装、注塑模具、恒压供水、中央空调、纺织印染、食品饮料、化工医药等诸多行业,为客户节余大量设备维护成本,提高设备使用率,赢得用户的信赖和认可。

专业修复解决西门子TP1200触摸屏进不去系统故障处理:-首先排除软件原因,可以使用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出厂设置或者恢复出厂设置后还是同样的现象。那就是硬件问题。只能送修,对于记录一个励磁特性,EMF 给定太低

$EMF_{set} = U_A - I_{A,motor} \times R_A = P101 - P100 \times P110 < 10\% \text{ 的 } 1.35 \times P078.i001$

(例如:  $P078.i001 = 400V \dots$  最小  $EMF_{set} = 54V$ )

16 在无测速机运行( $P083 = 3$ )时,励磁减弱运行不允许

17 由于励磁回路的时间常数不能确定，励磁电流调节器不能优化(实际励磁电流在断开后大约 1 秒时间内不能减至 0.95 倍初

始值或在大约 2 秒时间内不能减至  $0.8 \times 0.95$  倍初始值)

可能的故障原因:

? P103 中的设置太高

? 励磁回路电感太大

? 实际励磁电流检测回路故障(触发板或 A7001 电子板损坏)

? r073.02/P102 比值太大(如有必要，改变 P076.02)

18 励磁减弱范围太宽，即在加速(在满磁)到 + 10%  $n_{max}$  速度给定时， $|EMF| > 77\%$  的给定 EMF (P101 - P100  $\times$  P110)

可能的故障原因:

? 最大速度设定不正确

? 脉冲编码器参数不正确(P140 至 P143)

? 测速机适配参数不正确(P741)

? EMF 设定不正确(P101，P100，P110)

? 一个过大的负载转矩(在正或负方向，例如一个位势负载)导致驱动旋转，电枢电流或转矩限幅之一可能参数化的太低。

西门子触摸屏TP1200其他故障修复范围：无显示维修，西门子触摸屏亮度看不清楚维修，黑屏维修，花屏维修，触摸屏TP1200白屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，触摸屏死机维修，TP1200精致面板玻璃烂维修更换，触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修

西门子TP1200触摸屏开机进不了系统死机维修（触摸屏TP1200白屏）