

液氩 斯源盛|浓度高 液氩厂家

产品名称	液氩 斯源盛 浓度高 液氩厂家
公司名称	合肥斯源盛低温技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室
联系电话	18056045692 18056045692

产品详情

使用高纯气时的安全注意事项：1、气瓶要立放，应有支架支持，并放置在离明火3米以外的安全地方，班后关闭气，切断焊接电源。2、密闭操作时应加强通风，设有事故强制通风设备。操作液时应严防冻1伤。3、结束时，下班必须关紧有关阀门并放松调压阀，确认场地安全无火种后整理场地，保持整洁。4、每年应责令厂家对压力表、安全阀以及升、降1压调节阅的开启、关闭压力进行一次校验，液氩生产厂家，并更换一次防爆膜片。每年应检查一次夹层真空度，若真空度低于60pa，则应对夹层进行抽空5、使用时必须熟悉防火、消防器具的存放点并熟练掌握其使用方法。

5、严禁在容器盖上放置物体和密封颈口。6、放进或取出冷冻物品时，要尽量使罐口打开时间短，以减少液消耗，也不要提筒完全提出来。7、严防冲击和碰撞。8、严禁用硬物清除颈管内的冻霜，以免损伤颈管。9、液罐运输时只能立放，不能躺放，为了防止翻倒，须用皮带或其它物品固定，为了缓和冲击，应使用海棉或其它软垫垫底。10、结束时（下班）需要关紧有关阀门并放松调压阀，液氩，确认场地安全无火种后整理场地，保持整洁。

高纯气的危险性概述皮肤接触：液冻1伤皮肤，用水冲洗患1处缓解症状。就医1治1疗。眼睛接触：液溅入眼中，液氩供应商，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入

：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：无意义消防措施：危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。有害燃烧产物：气灭火方法及灭火剂：气不燃。切断电源喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。灭火注意事项：灭火人员戴自给正压式呼吸器。与其他氧同。

液氩-斯源盛|浓度高-液氩厂家由合肥斯源盛低温技术有限公司提供。合肥斯源盛低温技术有限公司为客户提供“液氮,液氦,氮气,氦气,二氧化碳,氧气,氢气,氩气,气体管道”等业务，公司拥有“斯源盛”等品牌，专注于化工产品等行业。，在合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李观送。