

沈阳丝杠 穿墙丝杠 苏通机械

产品名称	沈阳丝杠 穿墙丝杠 苏通机械
公司名称	无锡苏通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇钱桥经济开发配套区1-2#
联系电话	13961772889 13961772889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡苏通机械有限公司

如须卸下来时要使用辅助套，特殊丝杠，否则装卸时有可能脱落。螺母装卸时应注意以下几点：

- (1)辅助套外径应小于丝杠底径0.1—0.2mm。
- (2)辅助套在使用中须靠紧丝杠螺纹轴肩。
- (3)卸装时，不可用力过大，以免螺母损坏。
- (4)装入安装孔时要避免撞击和偏心。

丝杆螺母怎么装方法

首先，沈阳丝杠，不推荐用户自行拆卸和安装螺母，特别是丝杠。

在螺母意外脱落或你现在已经拆卸的情况下，请按照以下方法把螺母重新安装上去：车制一个外径略小于螺杆滚道底径、内径略大于螺杆端部外径、长度长于螺母长度的空心套。

丝杠螺母副仅用于承受轴向负荷，径向力、弯矩会使滚珠丝杠螺母副附加表面接触应力等负荷，穿墙丝杠，从而可能造成丝杠的损坏。正确的安装是有效维护的前提。因此，丝杠螺母副安装到机床时，应注意以下几点：

- 1)丝杠的轴线须和与之配套导轨的轴线平行，机床的两端轴承座与螺母座须三点成。
- 2)安装螺母时，尽量靠近支撑轴承。
- 3)安装支撑轴承时，多头不锈钢丝杠，尽量靠近螺母安装部位。
- 4)滚珠丝杠安装到机床时，请不要把螺母从丝杠上卸下来。

螺杆是一种可用于连接某些螺母的装置。丝杠在工业中具有重要的应用。它不仅可用于某些管道的连接按钮，螺杆还可以用于某些仪器的安装和连接，都起着非常重要作用。下面带您去了解：螺杆的应用。螺杆直接放置在异型槽中。它可以在安装过程中自动定位和锁定。螺杆通常与法兰螺母一起使用。拧一下是安装角件和其他型材附件的好帮手。

沈阳丝杠-穿墙丝杠-苏通机械(推荐商家)由无锡苏通机械有限公司提供。无锡苏通机械有限公司是江苏无锡,机床附件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏通机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏通机械更加美好的未来。