

全自动白吉馍机 德源机械

产品名称	全自动白吉馍机 德源机械
公司名称	任县德源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	13903295367

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县德源机械厂

为社会提供的和精良的机械是我们矢志不渝的目标，为客户提供的产品是我们矢志不渝的追求，我们热情的欢迎广大客户前来考察购机，公司具备完善的加工基地，可为客户免费提供试机、免费培训服务，让您无忧购机。

“质量铸就品牌，诚信赢得未来”。诚信是“德源”的处事观，质量是“德源”的基本宗旨。热诚欢迎和感谢各界用户选购使用、经销本公司产品，我们盼望与你一起扬帆，更广阔的事业，并尽我们所能，使你通过合作获得更大的拓展机会，如果你闪闪发光，我们亦可分享一份光明。在此，我们向各界用户郑重承诺：我们对产品质量负责到底，请放心使用。

德源人精神：诚信务实，精益求精，品质!

德源人宗旨：立足现在 放眼未来 中国机械品牌

笑迎天下客，诚信在心中！我厂始终以好的产品、好的服务来迎接每一位真诚的客户！

试车与操作：

一切准备工作就绪手，方可接通电源，全自动白吉馍机，启动动力时空车运转10分钟后，停车检查有无异常现象，待一切正常后方可正式生产，在生产过程中要保证供料的连续性。面片粘轧辊是面坯的粉过大或螺栓松动所致，该机如长期不使用，应擦干净，涂上食用油。

常见故障排除

1 面板不能正常连接：是两组上下对辊的间隙调整不当，出现断板和余板现象。断板时缩小下组对辊间隙，或加大上组对辊间隙，余板时则加大下组对辊间隙或缩小上组对辊间隙，用对辊调整丝调整。

2 面片跑偏和厚薄不一致，是由对辊长度方向的间隙不均造成，调整面辊的调整丝即可。

3 面片边缘残缺，主要是上料不均匀，应保证供料连续性。

4 面辊表面粘面，是接触不好，调整刮面刀刃部。

5 面片和面条成曲波形，是辊与安装角度过大，刃部反上刀或刀太钝，修整刃部，调整到位。

日常使用保养：

1 停机后保持机器清洁，各轧辊无残存面坯。

2 保持各齿轮滚动轴承的润滑。

3 严禁其它硬杂物进轧辊及齿轮内。

4 每半年更换一次轴承油脂。

5 开机前检查有无异常现象，发现问题及时处理。

本机结构紧凑，造型新颖、美观大方、光洁卫生、一机多用。可压制饺子皮、馄饨皮、白吉馍等各种规格饼皮等多样面食。形状整齐，厚薄大小匀称。

生产工艺说明：

1、传送，面的传送由光电眼控制防堵塞、防拉断。

2、刷油，给后的面皮刷油防折叠后粘连。

3、折叠，双卷轮双边同时折叠收口。

- 4、成形，由白吉馍成型模具成形。
- 5、仿手工设计，确保人工制作原味。

全自动白吉馍机-德源机械(推荐商家)由任县德源机械厂提供。任县德源机械厂在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德源机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事布袋馍机器，多功能布袋馍机，全自动布袋馍机的厂家，欢迎来电咨询。