

起动器SHR ZR 450KW行情 偲海电气

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 起动器SHR ZR 450KW行情 偲海电气 |
| 公司名称 | 浙江偲海电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号 |
| 联系电话 | 13075781139 13075781139 |

产品详情

作为软启动器的使用者或管理者，在软启动器出现故障时经常会遇到，当无法维修或维修费用过高时，应考虑更换软启动器。更换软启动器应注意哪些问题?软启动器的安装尺寸。如果是维修，需要确保预选的软启动器可以安装在破碎的机柜中，如果没有足够的空间，能不能移动旁边的组件，留出足够的空间?如果移动部件比较麻烦，建议买一个小的软启动器。

从安装角度上说，在线软启动器少了一个接触器，一次线和二次线更简单，尤其功率大的启动柜，在线式更省成本。而旁路软启动器就没这些有点了。但是毕竟在线式软启动器可控硅是一直工作的，而旁路软启动器只是启动瞬间可控硅在工作，启动完成是旁路接触器运行，所以来说，旁路软启动器对晶闸管来说更好，而晶闸管是软启动器执行器件，要是晶闸管坏了软启动器维修费用可不低。

定期检查配电线端子是否松动，柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。定期清扫灰尘，以免影响散热，起动器SHR-ZR-450KW价格行情，防止晶闸管因温升过高而损坏，同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。清扫灰尘可用干燥的毛刷进行，也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢，可用绝缘棒去除。若有条件，可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。平时注意观察风机的运行情况，一旦发现风机转速慢或异常，应及时修理（如清除油垢、积尘，加润滑油，更换损坏或变质的电容器）。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动机，将会损坏晶闸管。

起动器SHR-ZR-450KW价格行情-偲海电气(推荐商家)由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江温州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。偲海电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！