

中频电炉生产厂家 荣泰 江苏中频电炉

产品名称	中频电炉生产厂家 荣泰 江苏中频电炉
公司名称	山东荣泰感应科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号
联系电话	13863606874 13863606874

产品详情

在工业生产中使用中频感应熔炼炉的人都会知道，中频炉发生损坏时，多数都是中频炉的控制面板发生损坏，而中频炉的控制面板如果维修不好就会造成二次损坏，这样累计下来，其实都很容易造成整台中频炉都不能用的状态。所以想要中频炉能够很低使用，中频炉的控制面板维修成为了重点。其实我们要对中频炉的控制面板进行维修都是有三个重点的，只要我们在维修时，注意好三个小细节的重点，那么我们的中频炉就不会那么容易就造成损坏了。

中频熔炼设备正常运行时易出现的故障

1、故障现象：设备运行正常，但在正常过流保护动作时烧毁多只KP晶闸管和快熔。

分析处理：

过流保护时为了向电网释放平波电抗器的能量，中频电炉报价，整流桥由整流状态转到逆变状态，这时如果 $\alpha > 120^\circ$ ，就有可能造成有源逆变颠覆，中频电炉生产厂家，烧毁多只晶闸管和快熔，江苏中频电炉，开关跳闸，并伴随有巨大的电流短路爆声，对变压器产生较大的电流和电磁力冲击，严重时损坏变压器

熔化炉故障现象：

设备工作不稳定，电参数波动，设备有异常声音，频繁出现过流保护和烧毁快速晶闸管。

分析处理：

在中频电源维修中，直流平波电抗器故障属较难判断和处理的故障。直流平波电抗器易出现的故障有：

(1) 用户随意调整电抗器的气隙和线圈匝数，改变了电抗器的电感量，影响了电抗器的滤波功能，中频电炉多少钱，使输出的直流电流出现断续现象，导致逆变桥工作不稳定，逆变失败烧毁

逆变晶闸管。随意调整电抗器的气隙和线圈匝数，在逆变桥直通短路时，会降低电抗器阻挡电流上升的能力，烧毁晶闸管。随意改变电抗器的电感量还会影响设备的起动性能；

中频电炉生产厂家-荣泰-江苏中频电炉由山东荣泰感应科技有限公司提供。山东荣泰感应科技有限公司为客户提供“中频炉,中频加热炉,淬火机床,感应热处理”等业务，公司拥有“荣泰”等品牌，专注于加热设备等行业。，在山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。