

郓城自动高压喷淋清洗机 山东亚世特放心选购

产品名称	郓城自动高压喷淋清洗机 山东亚世特放心选购
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

使用高压清洗机对石材的加工具有重要的意义，自动高压喷淋清洗机报价，这些意义其具体的表现主要在以下这些方面：我们利用高压清洗机进行高压磨料水射流切割技术可以形成对石材工件的切割作用，这个切割作用的具体表现主要体现在这三点，一是磨料对工件表面的微加工作用。二是，固体磨料的冲蚀作用。三是，带磨料的高压水射流对工件的剪切作用。这些作用的具体运用对石材的加工是具有非常重要的意义。

石材的拼花工序是由多种图形组成才能完成的一种艺术，在一些精细曲线的加工上更是如此，假如我们采用传统的线锯、带锯、手工，自动高压喷淋清洗机价格，是很难顺利完成上述任务的，即使加工出来，也不会很理想，其明显的不足就是——曲线之间的吻合度不够。此时此刻，假如我们使用高压清洗机来进行加工石材异型件，这些难题就会迎刃而解。

全自动通过式清洗机厂家告诉您：一般来说，自动高压喷淋清洗机，石材的拼花或异型图案是通过AUTOCAD软件制成后，由扫描仪输入计算机，经过计算机编排后，输送给高压清洗机来进行高压磨料水射流具体的切割工作。在具体的加工过程中，我们可以根据高压清洗机的主要技术参数，不同设计对应着不同的参数，从而对石材进行具体的加工程序。

使用注意事项：

- 3 当水箱内没有水或溶剂时，应更换喷淋清洁器的储罐。仔细操作电气箱，并正确维护。
1. 当喷淋清洗机开启时，指示灯不亮，水泵不启动。

原因：

电源开关损坏，无电源输入。

保险丝ACFU保险丝。

喷淋清洗机水位不足，自动保护导致水泵无法启动。

2，初始洗涤槽，加热约半小时，温度还没有上升。

加热管道关闭了。

保险丝保险丝

加热管烧坏，需要更换。

3. 定期清洗过滤系统，郓城自动高压喷淋清洗机，避免堵塞。

4. 过滤元件

好的入口过滤器是保护设备的廉价方法。灰尘、碎屑和沙子很容易损坏阀门和活塞。解决方法是使用60-100目滤布和适合水流的尺寸，并确保定期检查。

5. 减压阀

只有当设备对高压水敏感时，有时由于高压水，清洗液吸入口不能工作。

6. 压力表

高压清洗机应设置此表以显示压力变化。压力表的校准范围至少比高压清洗机的更大工作压力高50%。当压力波动较大时，应设置压力调节器以准确显示压力读数。压力表提供一个重要的警告条件，用于监测喷嘴磨损和密封失效导致的减少，并避免将来更昂贵的维护。

7. 泄压阀（调压阀）

这是清洗机的主要安全部件，它保证了喷的自由使用和水通过系统的流动。如果喷没有完全释放，压力将继续上升直到发动机（发动机或马达）被损坏或泵、软管或喷损坏。安全阀将全部或部分水流回水箱或进水口，以防止压力上升。

调压阀分为调零阀和非调零阀，目前大部分采用零回调压阀，控制形式分为手动控制和气动控制。

郓城自动高压喷淋清洗机-山东亚世特放心选购由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司是从事“超声波清洗机,通过式喷淋清洗机,高压喷淋清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕经理。