

## 青海史赛克375系列手柄维修处 广州汇益故障维修推荐

产品名称	青海史赛克375系列手柄维修处 广州汇益故障维修推荐
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

### 产品详情

爱尔博VIO电刀是一种先进的手术工具，它通过高频电流进行切割、凝固和止血。在使用过程中需要脚踏控制开关以调节输出功率的大小和控制速度的快慢。使用时需要注意以下几点：首先，要确保电源已经开启并且稳定；其次，在操作前应该检查设备的完好性和可靠性；，操作者必须掌握正确的设备应用技巧和方法以确保安全有效的工作效果。同时还需要注意避免触碰金属部分以免发生意外放电现象对人体造成伤害或者引起短路等危险情况的发生。总之正确地运用好这款仪器对于医疗工作者的来说是至关重要的哦！

爱尔博VIO电刀脚踏故障的维修步骤如下：1.首先检查电源是否正常，插上电

源后红灯亮起。2.其次确认手控器BJS-A/AJS-D型安装好后，用手控器开启手术台电机(此时手控器绿灯应点亮)，然后再次踩下脚踏开关使手术台运动时断路或短路现象即可检测出来是线路问题还是元器件损坏造成的。(如无特殊情况出现则可能是电动机碳刷磨损、或者继电器触点接触不良等原因)3.针对以上可能存在的原因进行逐项排查排除故障:(a)、如果查出有短路的状况发生这时就需要更换内部的电路板(b)、如果是由于外部因素所导致的那就需要重新调整行程调节螺钉和松紧度同定锣丝来确保其正常运行这样就完成了整个修理过程。

爱尔博VIO电刀脚踏损坏，这是一个比较严重的设备故障。如果您的机器出现了这个问题，您可能需要联系医生或者医院的技术支持团队来获取帮助和修复方案。如果您需要自己解决这个问题的维修计划，您可以先检查设备的保修期是否已经过期了。如果没有过保的话，史赛克375系列手柄维修处，建议您尽快将产品送到售后服务中心进行检修处理。因为即使没有完全报废的配件也可以通过原厂技术手段分离出来再使用到翻新机上，所以延误时间很长短视乎当地的实际情况而定（节假日除外）。对于超过一年质保期的老旧型号的爱尔博Vio系列仪器则可以考虑找国内一些主流大型代理商及公司协助检测维系事宜。

**【由于各地区之间存在差异，以上信息仅供参考】**

青海史赛克375系列手柄维修处-广州汇益故障维修推荐(图)由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州汇益——您值得信赖的朋友，公司地址：广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205，联系人：黄兰明。