

碳素石墨坩埚厂家批发 浦凯 济宁碳素石墨坩埚厂家

产品名称	碳素石墨坩埚厂家批发 浦凯 济宁碳素石墨坩埚厂家
公司名称	河北浦凯碳素制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邯郸成安长巷中国北方碳素生产基地
联系电话	13730062333 13730062333

产品详情

石墨坩埚的养护与保存

储存石墨坩埚的库房要干燥通风，并将温度保持在5 ~25 之间，相对湿度为50 ~ 60%，切不可把坩埚放在砖土或水泥地面上储存，以免受潮。散装的石墨坩埚应放在木架上，以离地面25 ~ 30cm为宜；以木箱、柳条筐篓或草袋包装的整装件，货垛下面须垫枕木，离地面不低于20cm，在枕木上铺垫一层油毡更利于隔潮。码放一段时期必须倒垛，把下层的倒在上层，比较好是上下层相对地倒。倒垛时间间隔不可过长，一般两个月倒垛一次，济宁碳素石墨坩埚厂家，如果地面潮气不大，可三个月倒垛一次。总之，勤倒垛才能收到好的防潮效果。

河北浦凯碳素有限公司主要提供各种普通石墨电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极，高密度石墨棒，石墨碳棒，熔铜铝用石墨电极坩埚，耐高温石墨炉底，石墨阳极板，高纯石墨块，石墨环，中粗石墨方等石墨制品。

石墨坩埚养护方法

对于寿命已经到了期限的，碳素石墨坩埚厂家加工，需要进行更换，对于没有到寿命期限的且暂时不用的，需要进行密封在塑料袋中，放入纸箱打包，并注明炉号、更换原因、日期等，妥善保管。对于那些部分发生损坏但是没有到更换期限的石墨坩埚可以更换也可以凑合用，进行密封保存的石墨坩埚再次使用时，建议大家使用在提纯的炉子上。

河北浦凯碳素有限公司主要提供各种普通石墨电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极，高密度石墨棒，石墨碳棒，熔铜铝用石墨电极坩埚，耐高温石墨炉底，石墨阳极板，高纯石墨块，石墨环，中粗石

墨方等石墨制品。

使用5吨以上的电炉，原料单一稳定，碳素石墨坩埚厂家批发，我们推荐分散加入法。根据含碳量的要求按配料比，将增碳剂与金属炉料随各批料一同加入电炉中下部位。石墨坩埚增碳剂在熔化时不要打渣，碳素石墨坩埚厂家报价，否则易裹在废渣里，影响碳的吸收。

河北浦凯碳素有限公司主要提供各种普通石墨电极、高功率石墨电极、超高功率石墨电极，高密度石墨棒，石墨碳棒，熔铜铝用石墨电极坩埚，耐高温石墨炉底，石墨阳极板，高纯石墨块，石墨环，中粗石墨方等石墨制品。

碳素石墨坩埚厂家批发-浦凯(在线咨询)-济宁碳素石墨坩埚厂家由河北浦凯碳素制品销售有限公司提供。“石墨坩埚,高纯石墨坩埚,石墨电极,高功率石墨电极”选择河北浦凯碳素制品销售有限公司，公司位于：河北邯郸成安长巷中国北方碳素生产基地，多年来，浦凯坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浦凯期待成为您的长期合作伙伴！