

UV胶水联系方式 UV胶水 顶泰斯电子紫外线胶

产品名称	UV胶水联系方式 UV胶水 顶泰斯电子紫外线胶
公司名称	苏州顶泰斯电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长蠡路366号
联系电话	13306139189 13306139189

产品详情

UV胶水的使用常识：

- 1、被粘工件表面的油脂、水份、杂质和平整度将直接影响粘接质量，一定要擦干、擦净，确保粘接表面平整。
- 2、阴雨天气作业，必须要保证粘接工件清洁与干燥，我强烈建议你使用无影胶固化灯进行光照固化，UV胶水收费情况，保证粘接质量。
- 3、粘接过程中，UV胶水，务必排出可能的气泡;光照固化过程中，已经要确定已经被粘部位都能被UV灯或日光照射到，一定要压紧被粘工件，胶层压得越薄，粘接力越好。

解决填料高填充的不良影响

在UV胶水中，填料的高填充可以降低成本、提高热导率、降低热膨胀系数、增加强度等，但是随着填充量的增大，体系粘度急剧增加，UV胶水联系方式，材料的流动性、渗透性变差，填料在树脂中分散困难，易出现团聚等问题。

在UV胶水生产中，为解决填料高填充带来的不良影响，常见的解决方法有以下几种：

- 1、加入低粘度特种树脂；
- 2、加入球形填料，并采用大小球复配方式。调整填料的堆积密度；
- 3、对填料进行表面处理；
- 4、采用特殊的分散设备。

UV点胶

选对UV胶后就先清洁材料表面，避免有灰尘等杂质，这样会对UV胶的粘接性有影响。

使用器具将胶水均匀的点（倒）在材料表面。

UV胶固化用波长为365纳米的紫外线灯照射，UV胶水生产厂家，直到胶层已经充分完全固化。（PS：照射时紫外线灯尽量靠近胶水可加快固化速度）

在使用紫外线照射固化后，如果周边仍有溢胶时可用工具将其小心刮除。

注意事项：确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到为佳的固化效果，否则会严重影响胶层的粘接性能

剩余的UV胶不可倒回原包装内，应做到避光密封室温储存。

UV胶水联系方式-UV胶水-顶泰斯电子紫外线胶(查看)由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顶泰斯电子——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市吴中区长蠡路366号，联系人：沈总。