

印刷加工厂 河北印刷 天津普饶电子

产品名称	印刷加工厂 河北印刷 天津普饶电子
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

丝网印刷分层的注意事项

按照单效果分层，包括按照色彩分层，并且还包括按照油墨的型号、粗细、透明度、图形的变化层次、网板的目数、菲林的线数等不同进行分层。

分层完成后，设计师还应该注意每一个图层的前后顺序，印刷加工厂，顺序不同也会影响丝网印刷终作品的效果。

设计师应该在设计初期，就构想好自己想要的效果，然后通过文档形式转达厂家制作。这样不仅可以节约成本，更能有效的控制效果输出。

单色印刷及单色套印的准确点

01，丝网印刷文件输出；

是设计师发给厂家的丝印制作文件，因为丝网印刷生产中多为单色或多色套印，所以就需要我们设计初期就对文档做出处理。文档格式以矢量文件佳，比如ai \ cdr \ eps \ pdf，如果图形较小或者清晰度要求较低，提供高清晰度的图片格式也可以。

文档分层设计

因为丝网印刷的狭义上只能单色印刷及单色套印，所以在文件上就需要设计师进行分层处理，比如下图黑色与红色 / 黑色与蓝色需要拆分丝印两次。

万事也没，也有一些艺术创作，河北印刷，不需要保证一致性，可以实现多色同步丝印，这种在生产上，基本上是不适用的，所以我们下面需要讲的就是单色印刷及单色套印，准确点说应该是单效果或单效果套印分层。

1. 气泡或沙孔

移印胶头太软，胶头太平不易排气，胶头表面有损伤；钢板蚀刻不到位；油墨太稠或干燥太快；产品表面有灰尘或油污；油墨变质或过期

解决方法：更换适合的胶头；重做移印钢板；添加相应助剂；用酒精清洁表面；更换新的油墨

CMF实验室 | 移印工艺流程及注意事项

2. 移印硅胶头不耐用

移印硅胶本身没有问题。问题出在硅胶过滤时没有过滤好，有杂质；或包装过程中，印刷，人工在分装时，印刷价格，桶或胶袋没有擦洗干净，造成移印硅胶头不耐用

与硅胶中硅油的添加量有很大关系，硅油的添加量越多，胶头的硬度越软，因为硅油会破坏硅胶的分量，产生不耐用，容易老化等状况

硅胶应用厂商，不懂硅胶性能，移印硅胶使用的寿命跟要印刷图案的大小有密切关系。如果你印刷的是大图案，一定要用较大胶头，如果图案印刷小，可以用小的胶头（根据图案大小合理调整胶头大小，胶头的大小与图案的比例3：1）

印刷加工厂-河北印刷-

天津普饶电子由天津普饶电子有限公司提供。天津普饶电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。普饶带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！