

浙江史托斯刨削手柄故障维修维修手册

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 浙江史托斯刨削手柄故障维修维修手册 |
| 公司名称 | 广州汇益医疗设备维修有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205 |
| 联系电话 | 13660543630 13660543630 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州汇益医疗设备维修有限公司

施乐辉动力系统主机/手柄维修【广州汇益】：施乐辉第二代关节镜动力刨削系统、施乐辉膝关节镜刨削刀头、施乐辉刨刀、施乐辉戴安力刨削系统、施乐辉关节镜动力系统、美国进口施乐辉关节镜刨削刀头、美国施乐辉关节镜、施乐辉关节镜刨刀刀头、施乐辉关节镜刨刀刀头7205306、施乐辉关节镜刨刀7205310、施乐辉关节镜刨刀7205321、施乐辉关节镜刨刀7205345、施乐辉关节镜刨刀7205687刀头、美国施乐辉戴安力动力系统、美国进口施乐辉关节镜刨刀刀头、Smith&Nephew(美国施乐辉)DYONICS系列关节镜、进口施乐辉膝关节镜刨削刀头、施乐辉蓝钳、施乐辉关节镜镜头、施乐辉等离子体手术系统维修【广州汇益】

施乐辉72200873二代动力系统维修【广州汇益】常见故障有哪些？1.故障：无法开机，电源模块烧坏；维修方案：维修电源模块；2.故障：开机报E2故障代码，主板故障；维修方案：维修主板；3.故障：显示屏，触摸屏损坏；维修方案：更换触摸屏；

施乐辉72200873二代动力系统维修【广州汇益】

施乐辉72200616手柄|广州汇益维修|施乐辉刨削手柄维修

施乐辉72200616刨削手柄维修【广州汇益】

施乐辉关节镜刨削手柄 戴动力系统维修 刨削手柄维修

常处理的关节镜刨削手柄有：7205971，史托斯刨削手柄故障维修，72200616、7205355、7205354、7205357、72200617、72200872、72201500、72201503等等。

常见的故障现象：手柄发热，转速不正常；

检测结果：轴承进水卡死，电机损坏；

维修方案：更换轴承、电机；

施乐辉72200616刨削手柄维修【广州汇益】

浙江史托斯刨削手柄故障维修维修手册由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！