

瑞士金马喷枪代理商 宿迁瑞士金马喷枪 韩意智能科技喷涂设备

产品名称	瑞士金马喷枪代理商 宿迁瑞士金马喷枪 韩意智能科技喷涂设备
公司名称	上海韩意机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闵行区江文路878号
联系电话	15258940888 15258940888

产品详情

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：水旋喷漆室

水旋喷漆室又叫液力旋压式喷漆室。该室采用气体层流压抑方式防止漆雾扩散，用液力旋压管过滤漆雾，是目前技术上较完备的喷漆室。

水旋喷漆室由室体、电动门、漆雾过滤装置、空调送风装置和排风装置组成;照明装置安装在室体内两侧，照度在500Lux以上，可分组控制;室内设可燃气体浓度检测、报警装置;漆雾过滤装置由洗涤板、液力旋压器、地下水槽和排气装置组成，漆雾去除率>98%;空调送风装置是使气体形成层流状的主要部件，送入供气室的空气经过过滤，瑞士金马喷枪代理商，加热后，均匀地由给气顶棚送向室内，使室内风速均匀，瑞士金马喷枪价格，无工件时垂直风速可达 $0.35 \sim 0.4m^?s^{-1}$;排风装置是用风机将室体内的含漆雾气体经液力旋压管过滤，从水槽与洗涤板之间排出。

上海韩意智能科技有限公司是瑞士金马授权的代理商，销售金马品牌产品：喷枪、粉房、喷涂设备及备件等。

瑞士金马喷枪与您分享静电喷枪是根据静电喷涂原理，通过以接地被涂物为正电极，涂料雾化装置为负电极，并将涂料雾化装置带高负电压，在两极间制成静电界，使雾化涂料粒子带负电，使涂料有效地被吸着于相反电极的被涂物上。

液体静电喷枪已广泛应用于市场。它以其极高的涂料利用率、的涂装生产率、优异的涂装质量和废漆、废漆雾大幅度的减少及对环抱危害的降低愈加倍受人们的青睐。一套完整的液体静电喷枪主要有静电发生设备，静电喷枪枪体，供漆气动双隔膜泵浦及其他的喷涂配件。

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：喷枪的维修

现象1:喷嘴处漏涂料

原因:1、顶针密封螺帽太紧

2、喷嘴端口内部有异物

3、喷嘴和顶针不配套或有损伤

4、顶针回位弹簧断掉或未装

对策:1、旋松顶针密封螺帽

2、清洁喷嘴

3、更换喷嘴套装

4、更换顶针回位弹簧或安装上顶针回位弹簧

现象2:喷幅不能调节

原因:1、气帽的两侧扇面控制孔堵塞

2、喷幅调节器受损或安装错

3、喷枪扇面控制孔的空气通道堵塞

对策:1、清洁气帽

2、更换喷幅调节器或正确安装喷幅调节器

3、清洁空气通道

现象3:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出

原因:1、空气调节器受损或空气阀门损坏

2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装

对策:1、更换空气调节器或空气阀门

2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧

现象4:顶针密封件漏涂料

原因:1、顶针密封圈磨坏

2、顶针密封圈垫未安装

3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装

- 4、顶针密封螺帽松脱
- 5、顶针与密封圈的接触处磨损
- 6、顶针与喷枪不配套

对策:1、更换顶针密封圈

- 2、加装顶针密封圈垫片
- 3、更换或加装顶针密封圈弹簧
- 4、拧紧顶针密封螺帽
- 5、更换喷嘴套装
- 6、更换与喷枪相配的喷嘴套装

金马喷枪，瑞士金马喷枪，金马喷塑机，瑞士金马喷涂设备，金马粉房，金马回收系统，喷塑设备，瑞士金马喷枪招商，喷涂设备，涂装设备，喷粉机，静电发生器，静电喷塑机，防盗门喷塑设备，健身器材喷涂设备，汽车轮毂喷塑设备，休闲用品喷塑设备，喷枪，喷涂机，喷塑机，喷粉设备，宿迁瑞士金马喷枪，表面喷涂机，塑粉喷枪，进口喷枪

瑞士金马喷枪代理商-宿迁瑞士金马喷枪-

韩意智能科技喷涂设备由上海韩意智能科技有限公司提供。上海韩意智能科技有限公司是上海闵行区，化工设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在韩意智能科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创韩意智能科技更加美好的未来。