

披肩加热片公司 热点电热 披肩加热片

产品名称	披肩加热片公司 热点电热 披肩加热片
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市热点电热科技有限公司

东莞热点电热科技有限公司是一家集发热线，发热片研发、生产，销售为一体的综合性企业，公司产品：硅胶发热线，披肩加热片工厂，碳纤维发热线，地暖发热线，碳纤维发热片等产品。

发热线的弯曲及摇摆标准是多少次!

发热线属于电加热产品，外皮绝缘层采用硅胶，披肩加热片公司，有硅胶发热线之称呼，价格低廉，操作方便，被市场广泛采用，属于UL类别，采用的为UL758相关标准，认证类别分为3323，3270，3589，3590等级别，除了3270认证额定电压是600V，其他几个为300V电压级别，弯曲测试标准为大于或等于25000次，摇摆测试标准为大于或等于5000次，披肩加热片多少钱，

硅胶电线工业名称为AGR硅橡胶电线，采用硅胶材料加工而成，适宜温度范围为-60 -200 电压:300/500 V导体材质：镀锡铜线，绝缘体是硅橡胶，编织层是玻璃纤维+硅树脂。

特种电线电缆是一系列具有性能和特殊结构的产品，相当于量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。

感温发热线是一种新型的加热体，其功能为在加热的同时具有温度信号传出，加热线在工作时间段由感

温层全程监控每一段发热线的工作情况，如工作时温度出现异常，可立即停止工作，避免出现局部温度过高，披肩加热片，导致温度过高伤人或起火的现象发生，产品功能先进成本低，适合各种电热毯，宠物垫，加热坐垫，热敷垫等多个行业使用

硅橡胶发热线被击穿的原因和因素有很多，归结起来有以下几种状况

1) 外力伤害。由近几年的行业运行剖析来看，如今相称多的硅橡胶发热线低温电缆故障都是因为机械伤害引起的。例如：硅橡胶低温电缆敷设装置时不标准施工，轻易形成机械伤害。有时假如伤害不重大，要几个月甚至几年才会招致伤害部位击穿形成故障，有时损坏重大的能够短期内就会发作短路故障，间接影响装备的运行和用电单位的平安消费。

2) 绝缘受潮。这种状况在硅橡胶发热线低温电缆中也很罕见，个别发作在直埋或排管里的扁型电缆接头处。比方：硅橡胶发热线低温电缆接头制造不及格和在湿润的气象条件下做硅橡胶发热线低温电缆接头，会使接头进水或混入水蒸气，时光久了在电场作用下形成水树枝，逐步伤害硅橡胶低温电缆的绝缘强度而形成故障。

披肩加热片公司-热点电热(在线咨询)-披肩加热片由东莞市热点电热科技有限公司提供。披肩加热片公司-热点电热(在线咨询)-披肩加热片是东莞市热点电热科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。