

东莞 机床EAC认证 海关联盟EAC认证,机械TP TC 010认证流程

产品名称	东莞 机床EAC认证 海关联盟EAC认证,机械TP TC 010认证流程
公司名称	江苏中正检测股份有限公司（广州）分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中正 类别:EAC符合性证书和符合性声明认证 技术法规:多国通用，认证标识为 EAC
公司地址	广州市花都区新华街163号高晟大厦2栋12层07室
联系电话	13430274026 13430274026

产品详情

东莞 机床EAC认证 海关联盟EAC认证,机械TP TC 010认证流程

EAC认证是海关联盟国家的认证。海关联盟认证，又称海关联盟技术法规认证或关税同盟认证，英文缩写为EAC认证或CU-TR认证，海关联盟成立于2010年，由俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国组成，旨在建立自由贸易区。EAC是海关联盟制定的统一产品安全认证，在2013年2月15日正式实施。海关联盟法规规定凡属于海关联盟CU-TR技术法规（EAC认证法规）管辖下的产品，必须申请EAC认证。统一认证标志为EAC marking。由此一种认证，三国通用。

自2015年起，海关联盟改组为欧亚经济联盟(欧亚经共体)由原先的白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯，加入亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦，不过人们还是习惯性把欧亚联盟，称为海关联盟，而海关联盟统一实行的CU-TR认证就是我们现在称的EAC认证。

Notes: 不在EAC认证范围内的产品需分别申请联盟国内的单独认证，如：GOST-R（俄罗斯认证），GOST-K（哈萨克斯坦认证），GOST-B(白俄罗斯认证)等。

EAC认证模式

海关联盟EAC证书分为符合性证书(Certificate of Conformity)和符合性声明(Declaration of Conformity)两种。具体到某一种产品需要申请符合性证书还是符合性声明，在TR CU法规中已经做出了明确规定。

EAC合格证书和EAC符合性声明区别

1.EAC证书是产品符合EAEU统一技术要求的官方认证。证书只能由质量评估后由关税同盟成员国认可的独立认证机构签发。认证是根据经认可的生产实验室提供的技术文件和公司测试报告或测试报告进行的，并在必要时进行现场制造审核。

除强制认证外，还可以自愿认证产品。

自愿认证：如果认证或声明不适用于产品，则仍可在制造商或进口商的倡议下进行认证。在这种情况下，申请人根据产品的认证标准决定自己。认证按照国家法规进行（白俄罗斯GOST B，俄罗斯GOST R，哈萨克斯坦GOST K）。

TP TC 010 是什么？出口海关联盟国家机械产品做什么认证？

TP TC 010是俄罗斯联邦海关联盟针对机械设备的法规，也叫TRCU 010。2011年10月18日 823决议TP TC 010/2011《机械设备安全性》海关同盟技术法规自2013年2月15日生效。机械设备通过TP TC 010/2011指令的认证后获取海关同盟技术法规证书，并黏贴EAC标识后，持该证书产品即可销往俄、白、哈、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦区域。

TP TC 010是俄罗斯海关联盟CU-TR认证的法规之一，按照产品不同的风险等级，认证形式可分为CU-TR合格证和CU-TR符合性声明。

TP TC 010常见的产品清单

CU-TR合格证产品常见清单

- 1、起重机械，起重吊车
- 2、家用木材加工设备
- 3、农业林业用机械
- 4、机械建造和组装工具
- 5、木材采伐，木材储存和木材加工设备
- 6、矿山工程设备，矿山开采设备，矿山运输设备
- 7、钻探井和水井设备;爆破、夯实设备
- 8、除尘和通风设备
- 9、全地形车，雪地车和他们的拖车;
- 10、汽车和挂车的车库设备

CU-TR符合性声明产品清单

- 1、涡轮机和燃气涡轮机，柴油发电机

- 2、通风设备，工业空调和风扇
- 3、破碎机
- 4、输送机，运输机
- 5、绳子和链条滑轮升降机
- 6、石油和天然气处理设备
- 7、机械加工作业设备
- 8、泵类设备
- 9、压缩机类，制冷，燃气处理设备；
- 10、油田开采用设备，钻井仪器
- 11、涂装工程产品设备和生产设备
- 12、纯化的饮用水设备
- 13、金属和木材加工机床，锻压机
- 14、开挖，土地复垦，开发和维护的采石场设备；
- 15、筑路机和设备，路面机械。
- 16、工业洗衣设备
- 17、空气加热器和空气冷却器

TP TC 010认证流程

申请表注册 指导客户准备认证资料 产品送样或工厂审核 草稿确认 证书注册和制作

*该流程符合性认证约1周，合格证认证约6周。

TP TC 010认证资料

- 1、申请表
- 2、持证人营业执照
- 3、产品说明书
- 4、技术护照（一般合格证所需）
- 5、产品图纸

6、产品的测试报告

7、代表合同或者供货合同（单批次认证）

EAC标识

通过CU-TR符合性声明或CU-TR合格认证的产品，外包装都需要标示EAC标志。制作规则如下：

- 1、根据铭牌底色选择标示是黑色或是白色（如上）；
- 2、标示由三个字母“E”“A”“C”组成，三个字母的长度和宽度是相同的，字母组合的标示尺寸也是相同的（如下）；
- 3、标示大小是取决于生产商的使用规格，基础尺寸不小于5mm，视铭牌大小和铭牌颜色来确定标示尺寸和颜色。