

深圳涡旋式空压机 华大通用|质量保障 涡旋式空压机厂商

产品名称	深圳涡旋式空压机 华大通用 质量保障 涡旋式空压机厂商
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

一、空压机常用术语

1. 压力

通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，非绝对压力。

常用压强单位：bar、MPa，空压机行业说的“公斤”是指“bar”，即1公斤就是指1bar，1MPa（兆帕）= 1000kPa（千帕），涡旋式空压机厂商，1bar（巴）= 0.1MPa。

2. 容积流量

在国内又被称为排气量或铭牌流量，空压机单位时间内排出的气体容积，折算到进气状态，也就是吸气的容积，按，空压机的实际排气量为标称流量的±5%时均为合格。常用单位m³/min、L/s。

复盛空压机注意事项：

排气量是复盛空压机的主要参数之一，无油涡旋空压机品牌，选择复盛空压机的气量要和所需的排气量相匹配，并留有10%的余量。如果用气量大而复盛空压机排气量小，风动工具一开动，涡旋式空压机厂，会造成复盛空压机排气压力的大大降低，深圳涡旋式空压机，而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的，因为排气量越大压缩机配的电机越大，不但价格高，而且浪费购置资金，使用时也会浪费电力能源。

空压机注意的问题：

使用合适、技术上正确的吊具。悬吊设施要有足够的起吊能力。人员不可在悬挂物的下面工作或站立！保养及修理时，清洁非常重要。要用干净的布、纸或胶带盖住零件及开敞口，以防止灰尘进入。检修完毕都要检查是否有工具、松散的零件留在机器、驱动马达或动力设备里。布块也不能残留在这些设备里。螺杆压缩机系统在运行时，务必小心谨慎。

深圳涡旋式空压机-华大通用|质量保障-涡旋式空压机厂商由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司是一家从事“空压机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华大通用”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥华大通用在压缩、分离设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！