

珠江别克摄像系统维修 启泽医疗 别克摄像系统维修公司

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 珠江别克摄像系统维修 启泽医疗 别克摄像系统维修公司 |
| 公司名称 | 广州启泽医疗科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路128号310 |
| 联系电话 | 15018771601 15018771601 |

产品详情

广州启泽医疗科技有限公司是一家第三方提供维修蛇牌AESCULAP冷光源的维修服务商，主要维修AESCULAP AXEL180冷光源。其中摄像系统维修包括：摄像主机，摄像头，别克摄像系统维修公司，AXEL180冷光源、气腹机，膨宫仪、导光束、高频电刀主机等；在启泽医疗中维修可以让顾客更省心、放心。用我们的努力，解决您的烦恼。

启泽医疗--AESCULAP蛇牌AXEL180冷光源维修案例别克摄像系统维修：

设备名称：AESCULAP AXEL180冷光源

设备类型：冷光源维修

品牌：AESCULAP蛇牌 型号：AXEL180

冷光源由三大部分组成，即电源端、控制端、光源端。

故障现象：触发困难，灯泡偶然能点亮，有时要等十分钟以上；

检测结果：触发与点燃困难，一般产生的可能是:氙灯老化(早已超过使用寿命)或是电源电路异常；

维修方案：打开外壳更换一只新的氙灯开机；

启泽医疗---AESCULAP AXEL180冷光源维修常见故障与分析

1、无法点亮氙灯，听不到触发脉冲声

分析：1.器械过热（过热电路以启动）2.氙灯损坏

故障处理：1.让器械冷却，2.更换氙灯

2、亮度不足

原因：1.氙灯安装不正确 2.氙灯老化 3.光缆损坏

故障处理：1.检查正确的安装 2.更换氙灯 3.使用未损伤的光缆

广州启泽医疗_aesculap蛇牌axel180冷光源维修

蛇牌aesculap摄像系统维修常见型号：

冷光源：axel180、axel300等。

摄像主机：pv280、pv410、PV411、david3、pv470、PV430、PV431、PV442、PV440、PV472、PV462?等。

摄像头：pv421、pv281等；

电刀：GN370、GN300；

气f腹机：PG016、PG080、PG120、FLOW25、FLOW40；

需要了解更多维修AESCULAP AXEL180冷光源等价格信息方面的问题，可以联系启泽医疗！

广州启泽医疗科技有限公司是一家提供维修AESCULAP PV410摄像主机设备维修服务的第三方公司，珠江别克摄像系统维修，维修AESCULAP AXEL180冷光源、维修AESCULAP PV410摄像主机，服务范围包括软镜、硬镜、摄像系统、动力系统、内镜手术器械及清洗设备的维修项目。结果导向，质量至上！

蛇牌aesculap摄像系统维修常见型号：

冷光源：axel180、axel300等。

摄像主机：pv280、pv410、PV411、david3、pv470、PV430、PV431、PV442、PV440、PV472、PV462等。

摄像头：pv421、pv281、239266等；

启泽医疗--AESCULAP蛇牌PV410 CCD摄像主机维修案例：

设备名称：AESCULAP PV410摄像主机

设备类型：PV410摄像主机?维修

品牌：AESCULAP蛇牌 型号：PV410

故障现象：开机后，无图像输出，电源指示灯闪烁，面板按键无任何反应，初步确定与电源有关。

检测结果：打开机盖，首先检测输送到主板上电源无12V输入，亦无对地短路；再把开关电源的输出连接器拨开，即不带负载检测开关电源电压，+12V、-12V、+5V均无输出，别克摄像系统维修多少钱，由此可确定是开关电源出现故障。

维修方案：电源板维修、主机电源维修

维修周期：7个工作日

广州启泽医疗_AESCULAP蛇牌PV410摄像主机常见故障与维修

故障现象：图像“冻结”，操作键不好用。关机后再开机，机器起动不起来，别克摄像系统维修电话，监视器屏幕是“灰屏”。

?常见故障：1.主机无法开启、启动报错或自检无法通过；

2.图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊；

3.主机面板功能失常或失效；

维修项目：?1.维修更换摄像主机主板；?

2.维修更换摄像主机电源板；?

3.维修更换摄像主机控制板及各功能板块；

维修AESCULAP蛇牌PV410摄像主机是由启泽医疗提供发布，需要详细了解更多蛇牌维修可以联系启泽医疗！

广州启泽科技有限公司维修PENTAX内窥镜主机/宾得PENTAX EPK-i5000内窥镜主机维修。

启泽--宾得PENTAX内窥镜主机维修

设备名称:PENTAX EPK-i5000内窥镜主机

品牌：宾得PENTAX 型号：EPK-i5000

启泽--高清电子鼻咽喉镜参数别克摄像系统维修

一、主机：宾得PENTAX（EPK-i5000）

1.主机光源设计。

2.HD + 高清图像，全数字CCD，分辨率：1280*1024，逐行扫描技术

- 3.升级平台，WIN XP操作系统，可次升级，增加功能。
- 4.智能光学染色技术，染色后的图像为红色，提供不同部位观察模式并可自定义设置
- 5.数码图像轮廓增强
- 6.数码图像降噪功能
- 7.提供多组标准USB接口，可直接存储镜下图片及相关数据
- 8.提供网络接口，可与院内网络连接
- 9.图像多级放大功能，整体/部分放大
- 10.图像冻结后出现活动小画面，并可变换位置
- 11.脚踏泵控制，可通过脚踏开关调整送水泵的级别、开关
- 12.光源采用300W氙灯
- 13.峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式
- 14.自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆
- 15.DVI-D数字图像输出接口
- 16.多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO

启泽--PENTAX EPK-i5000内窥镜主机维修别克摄像系统维修

珠江别克摄像系统维修-启泽医疗-别克摄像系统维修公司由广州启泽医疗科技有限公司提供。“维修内窥镜,维修硬镜,维修软镜”选择广州启泽医疗科技有限公司，公司位于：广州市天河区珠村东环路128号310，多年来，启泽医疗坚持为客户提供好的服务，联系人：邱先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启泽医疗期待成为您的长期合作伙伴！