

排烟管道工程 诚运力通

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 排烟管道工程 诚运力通 |
| 公司名称 | 武汉诚运力通通风管道工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市中北路171号 |
| 联系电话 | 13554326240 13554326240 |

产品详情

油烟管道清洗标准

- 1、烟罩烟道清洗后90%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污；
- 2、灶台表面免费清洁，做到表面无油污，光亮整洁；
- 3、风机叶轮达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；
- 4、外部烟道采用不同清洗方式会达到不同的效果：
 - a、开孔法可做到烟道内壁90%以上露出原有的金属颜色；
 - b、机械设备法只能清除表面85%左右的油污。

武汉诚运力通通风管道工程有限公司

当进气口烟气排入烟道内时，会和下层往上排的烟气相遇，二股气流相遇会形成涡流和空气幕，排烟管道工程，该涡流和空气阻滞幕会对下层烟气上行产生阻碍，一旦防火止回阀被油污粘住开启失灵时，烟气因上行有阻碍，便会向室内串烟。以前烟道大多是以硫铝酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布或普通硅酸盐水泥内夹钢丝网及其它增强材料预制成而成。

自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。《高层民用建筑设计防火规范》规定“防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗不应小于2m²，合用前室不应小于3m²；靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗

总面积之和不应小于 2m^2 ”，但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算，或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内，导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求，直接影响排烟效果。

排烟管道工程-诚运力通由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诚运力通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钟先生。同时本公司还是从事厨房排烟管道，餐饮厨房排烟管道，酒店厨房排烟管道的厂家，欢迎来电咨询。