

电磁脉冲阀使用中常出现的问题

产品名称	电磁脉冲阀使用中常出现的问题
公司名称	河北四明环保设备有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:四明 型号:1寸 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村（注册地址）
联系电话	13930744013

产品详情

脉冲布袋除尘器电磁脉冲阀不工作可能的原因：要先检查电源接线是否良好，若没有连接好则必须进行重新连接。如若电源电压在工作范围内，则需将其调整到正常工作范围。还要检查电磁脉冲阀线圈是否存在焊接、短路现象等问题，若需要及时更换线圈，当我们打开袋式过滤器时，会出现电信号消失，引航柱不能复位并且有毛刺或杂质等，使活动柱卡死亡，弹簧已经耗尽，弹性力不足，阻尼孔被堵塞，然后在检查气袋的压力是否太低或者压力气体无法通过。

关闭电磁脉冲阀前的阀门，并拆卸开脉冲阀，看看其隔膜是否受到损坏。若已损坏需及时更换新的隔膜。还要检查隔膜和空气出口面有无异物，而使两者不能紧密结合，从而导致脉冲电磁阀泄漏的现象使得脉冲阀喷吹效果不好，这时我们要打开电磁脉冲阀，清洗当中异物。也为了避免其发生锈蚀、残渣和其他杂物堵塞，用户必须首先要通风压缩空气管道以去除当中杂物，以避免生锈、残渣和其他杂物的堵塞。要检查气袋内喷吹管有无漏气，因其漏气也会导致压缩空气不能通过电磁阀而直接进入吹气管，促使电磁脉冲阀不工作，这样我们应及时进行更换。

我们要检查电磁脉冲阀是否已经达到使用寿命或者使用时的频率过高，若是这样就必须更换新产品了。