

金嗓子功放没声音输出 Accuphase 武汉金嗓子功放

产品名称	金嗓子功放没声音输出 Accuphase 武汉金嗓子功放
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

本公司是日本金嗓子音响维修中心。Accuphase金嗓子功放 底噪大、噪声大、烧保险管、烧功放管、烧变压器、失真、啸叫、无声音输出、声音小等故障维修。Accuphase E-306V、E-306、E-305V、E-305、E-211、E-210、A-50V等机型维修。

输入电路故障。电子管扩音机输入部分有话筒输入、收音输入、磁带输入等。当出现无声故障时（此时各级电子管应正常工作），要检查输入部分，当各路输入均无声时，一般为转换开关接触不良。如果某一路输入无声，则直接检查该电路部分即可。

ACCUPHASEE-460前板持续了金嗓子的香槟色设计方案，除开经典的led背光表针表外，还给予有数据声音表明，以DSP数字电路设计运算，表明功率及运行状态，用家可以很地调节适度的声音，应用上也更为形象化，外壳选用特厚的金属材料板材及摸板组合型构造，降低谐震。本公司是日本金嗓子Accuphase音响功放的技术售后服务中心，被评选为各地服务点，广州榜样服务项目维修中心，金嗓子Accuphase原装零配件，维修人员从业金嗓子功放维修很多年，阅历丰富，技术性，对各种各样功放机的复杂性问能准确无误的开展辨别和维修。热烈欢迎邮递和。

本公司是承接日本金嗓子音响维修中心。Accuphase金嗓子功放 底噪大、噪声大、烧保险管、烧功放管、烧变压器、失真、啸叫、无声音输出、声音小等故障维修。Accuphase E-306V、E-306、E-305V、E-305、E-211、E-210、A-50V等机型维修。

厂家提技术支持和配件，，维修工程师从事功放维修20年以上，经验丰富，技术。有修不好的功放，乱求医不治功放，找不到配件的，人为因素等等我们都能修复；数据错乱的，CPU损坏，可以重新编程。

地址：(总部) 广东省广州市越秀区中山一路48号（即杨箕地铁站E1出口）