

广德宝盛制动器 失电制动器厂 阜阳失电制动器

产品名称	广德宝盛制动器 失电制动器厂 阜阳失电制动器
公司名称	广德宝盛制动器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市广德市誓节镇花鼓村枫树岭
联系电话	17756331139 17756331139

产品详情

失电电磁制动器使用过程的注意事项：一、湿度和水滴：电磁制动器及电磁离合器的摩擦面若在相对湿度高的场合会有水滴附着，在其完全干燥前会有摩擦力低下的现象发生，而且水分是导致电磁制动器锈蚀的主要原因，请予以充分注意。二、通风：由于电磁制动器、电磁离合器会产生摩擦热向外部发散，因此要安装在通风处。当使用在通风散热不良场合时，请结合第二项予以注意，必要时采用强制送风冷却。

通电脱离（释放），失电制动器厂家，断电弹簧制动的摩擦式制动器，主要为通电磁力吸合，阜阳失电制动器，断电弹簧释放摩擦制动器。结构紧凑、体积小、安装方便、制作工艺标准化、低转动惯量、低耗能、手动释放、扭矩可调、护等级、H级绝缘、耐高温、可实现频繁操作，是一种理想的自动化执行元件。注意事项：1、摩擦片及衔铁表面不得有油污，必须保持清洁；2、安装时必须保证气隙；3、齿轮套不得有轴向窜动；4、安装后必须旋出空心螺栓锁紧在电机后端盖或法兰盘上。

1.根据设计类型，本产品分为A.B.C三类，每个产品都有多种规格，使用电压为24VDC和36VDC。2.采用单磁路或双磁路设计起重A型，吸力大.漏磁小.制动效果好;C型转变为制动电机设计，安装方便。3.用户可以根据实际情况选择我们的产品，也可以根据用户的要求定制产品。4.使用电压和轴孔尺寸时，应说明具体型号。5.安装制动器时，清洁两个摩擦表面.无油，平行，并保持一定的工作间隙。6.为了不损坏设备，制动时须同时切断传动设备的动力源。

广德宝盛制动器(图)-失电制动器厂-阜阳失电制动器由广德宝盛制动器有限公司提供。广德宝盛制动器有限公司为客户提供“微型电磁制动器，半波快速整流器，单片通电制动器”等业务，公司拥有“广德宝盛”等品牌，专注于离合器等行业。，在安徽省宣城市广德市誓节镇花鼓村枫树岭的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄总。