

朝阳区建外大街康宝热水器维修

产品名称	朝阳区建外大街康宝热水器维修
公司名称	北京成海厨房设备维修中心
价格	30.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观
联系电话	86-01059488709 18701600165

产品详情

误区一 合格的康宝热水器 = 安全的洗浴 随着电康宝热水器在中国市场的日益普及、成熟，整个电康宝热水器行业宣称用电安全问题已全面解决。而消费者也较为认可这种说法，认为电康宝热水器的产品合格了，洗浴也就没有了后顾之忧。但近期接连发生的一些“合格康宝热水器”引发的触电事故，不禁让人提出了疑问：合格的康宝热水器就真的安全了吗？是什么原因导致了这些事故的发生？据专家介绍，我国电康宝热水器的标准是等同采用欧洲的iec（国际电工委员会）标准，这个标准要求用户家中的接地线必须是良好的。而我们国家由于历史原因很多建筑物接地系统不是良好的，甚至是缺乏的，如装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等，这些都有可能导地线带电，从而引发触电事故。对于这点，消费者并不知情。在这种使用环境下，即使通过iec检验合格的康宝热水器，也不能保证安全的洗浴。

误区二 运用漏电保护器就能彻底保护洗浴安全 要解释这个误区就要先了解一下漏电保护器的工作原理：电源线中的火线和零线通过漏电保护器进入康宝热水器，康宝热水器在工作状态中，一旦内部某一电器件发生漏电，漏电保护器就可以在0.1秒的时间内切断电源，防止电流继续进入康宝热水器内部。但是，康宝热水器的电源线中还包含一股不通过漏电保护器的地线，理论上地线也是为保证用电安全而设置的，但万一接地不可靠、装修时火线地线接反、线路老化等情况出现，由于地线不通过漏电保护器，这时电流就有可能通过地线长驱直入到康宝热水器内部，触电事故依然不可避免。

误区三 拔下电源插头就会洗浴安全 由于电康宝热水器触电事故屡屡发生，消费者心中对使用电康宝热水器自然产生担忧，于是一些聪明的消费者就在康宝热水器加热完成后将插头拔掉进行洗浴，而一些对自身产品安全信心不足的厂家也在销售过程中鼓励消费者如此的做法。可是，康宝热水器除了要连接电路外，它还不可避免地与水管相连。在一些接地不好或根本没有接地的建筑中，有的人家会将接地线与水管相连，让水管充当建筑的接地。这种情况下，如果一户人家中的电器发生漏电，那么整栋楼的水管都会带电，其中正在使用康宝热水器洗浴的用户，尽管拔下了康宝热水器的插头，还是会被水管导入的电流击伤。