

高碑店防盗卷帘门安装 保定智旺门业

产品名称	高碑店防盗卷帘门安装 保定智旺门业
公司名称	保定智旺门窗销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	15931210676 15931210676

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定智旺门窗销售有限公司

在电动卷帘门的使用过程中，由于部件的磨损或是使用时间长造成的损坏等，导致电动卷帘门出现故障。所以，一定要定期对卷帘门进行保养检查，发现问防盗卷帘门安装防盗卷帘门安装防盗卷帘门安装题及时维修更换，以确保正常使用。在长期的卷帘门维修和安装的实践中，工人师傅也总结了一些常见的故障原因和解决方法，对于新入行的维修师傅会有所帮助，现整理总结如下：

1、电动机不动或转速慢

此故障原因一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。处理方法：检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

2、控制失效

故障发生的部位及原因：.继电器（接触器）触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。处理方法：更换继电器（接触器）；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动齿轮；更换按钮。

3、手拉链不动

故障原因：环形链条堵住十字槽；棘爪无脱离棘轮；压链架卡死。

处理方法：理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴。

4、电机振动或噪声较大

故障原因：刹车盘不平衡或断裂；刹车盘无紧固；轴承失油或失效；齿轮啮合不顺、失油或磨损严重；电机电流声或振动。处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡；紧固刹车盘螺母；更换轴承；修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换；检查电机，如电机坏损则更换。

快速卷帘门在我们的日常生活中应用较为广泛，在使用其时有一个正确的使用方法以及进行妥善保养，会让快速卷帘门的使用寿命随之增长。

首先，虽然其为快速门，但是还是尽量的减缓其开启速度，否则容易对快速门造成损坏。其次，快速卷帘门在启闭过程中，严禁有人走动和站立，并且操作人员要随时留意门的启闭情况以及执行状况，以防发生意外事故。再次，在卷帘门的使用过程中一旦发现有异常情况，请及时采取紧急措施，并且排除故障。，一定要注重卷帘门的日常保养，做好保养记时工作。

总之，快速卷帘门在使用时是需要注意许多事项的，大家清楚了吗？我公司作为一家快速卷帘门供应商，生产的产品结构合理，而且质量稳定，使用寿命长。

工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，防盗卷帘门安装，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构：门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用卷帘门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管固，并大大减少运行噪音。通过设置智能红外线防爬装置，遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全。可极高的满足物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点防盗卷帘门安装防盗卷帘门安装 高碑店防盗卷帘门安装-保定智旺门业(图)由保定智旺门窗销售有限公司提供。高碑店防盗卷帘门安装-保定智旺门业(图)是保定智旺门窗销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：裴经理。同时本公司还是从事保定电动车库门，保定电动车库门价格，保定电动车库门厂家的厂家，欢迎来电咨询。