

小型楼梯立柱砂光机质量保障 万宝配件

产品名称	小型楼梯立柱砂光机质量保障 万宝配件
公司名称	高密市万宝配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道张家埠社区郑家庄
联系电话	13563677013

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市万宝配件加工厂

砂光机精度是怎么调整的？

1) 制动装置的调整。

砂光机一般配置空压蝶式制动器，刹车片磨损后，刹车时间会比较长，可能损坏设备和砂带，必须及时更换刹车片。更换刹车片时，应将两刹车片的工作面调到和刹车盘的侧面保持平行，并使两刹车片与刹车盘各保持大约1mm的间隙。

2) 磨垫的调整。

磨垫的调整比较简单，现在的磨垫由于结构上的改进，可以实现单侧调整，也可以整体的升降调整。只要根据砂光后板的厚度情况，作出相应的调整即可。在幅宽8 以上的砂光机中，磨垫的跨度较大，其中间出现的挠度也比较大，因而出现了磨垫中间可以调节的机构，用来改善工件中间磨削状况。

砂光机在常规测量中，塌边往往会忽视，云南楼梯立柱砂光机质量保障，检测方法有二种

把钢皮尺或游标卡尺直线段侧放在板端部，用塞尺塞端部间隙或用肉眼观察。

观察或用塞尺塞成垛板两侧端部。

塌边对帖面十分不利，帖面后边部容易脱落，所以应严格控制，一般采取以下措施：

减少磨垫磨削量，从而两侧的磨削压力，减轻塌边程度。

把接近砂光板两侧端部的羊毛毡截成三角形或把石墨带剪一个矩形孔（20×50mm），减少两侧的磨削量，实木楼梯立柱砂光机质量保障，减轻塌边程度。采用这咱办法比较有效，但板边部的光洁度有所下降，木楼梯立柱砂光机质量保障，应适可而止。

采用先砂后锯工艺，可塌边问题，对砂光机调整要求明显下降。但采用这种工艺方式有两大缺点：一是砂光与锯边由于各自的故障，会相互影响，锯边强烈噪音对操作环境也有影响；二是增加边部砂光，耗电量大。

宽带砂光机的安装

1)首先，应保证宽带砂光机前、后的运输机的中线和砂光鼓的中线基本一致，这样才能保证宽带砂光机工作时，小型楼梯立柱砂光机质量保障，砂带的中线、砂光鼓、张紧鼓的中线、板件的中线大致一致。如果宽带砂光机前的进给运输机的中线偏离砂光鼓的中线太远，砂带工作时，偏装，张紧鼓左右负荷不等，这不仅会令砂带工作不稳定，而具也会令张紧气缸导向套快速磨损。

2)其次，是保证宽带砂光机底部机架水平以及运输机胶辊顶面和前、后运输机的辊筒顶面大致水平，这样才能保证板件顺利地进、出砂光机。宽带砂光机使用一段时间后，橡胶辊会逐渐磨损。前、后运输机的高度也应作相应的调整，使它们的高度始终保持一致。

3)另外，宽带砂光机的地脚应足够稳固，平时要多检查地脚螺栓有无松动避免机器振动，保证砂光质量。

小型楼梯立柱砂光机质量保障-万宝配件(推荐商家)由高密市万宝配件加工厂提供。高密市万宝配件加工厂是从事“楼梯立柱打磨机,立柱砂光机,立柱喷漆机,小型背刀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵军。同时本公司还是从事楼梯立柱打磨机，楼梯扶手打磨机，楼梯立柱打磨机生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。