

v型密封圈供应 v型密封圈 佛山恒耀密封

产品名称	v型密封圈供应 v型密封圈 佛山恒耀密封
公司名称	佛山市恒耀密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号
联系电话	13542581807 13542581807

产品详情

旋转动密封泄露排除

(3)密封损坏。原因及措施：

1安装不当或粗心：利用适当的技术和工具

2轴粗糙：查看表面粗糙度和倒角技术要求

3有磨粒存在(还表现为轴磨损)，在多尘环境中配用防尘密封

(4)密封过分磨损。原因及措施：

1密封型式或材料选用错误：根据工作条件配用型式更为适合的密封

2压力过高：需根据工作条件配用型式更为适合的密封

3温度过高：需根据工作条件配用型式更为适合的密封

合理地设计轴向力平衡机构，使之能够真正充分地平衡掉轴向力，给机械密封创造一个良好的条件。对于一些电厂、石油、化工等领域应用的重要产品，在产品出厂之前，必须做到台台试验检测和发现问题和解决问题。有些重要的泵可以在转子上设计一个轴向测力环，对轴向力的大小进行随时监测，发现问题及时解决。

在条件允许的情况下，尽量设计辅助冲洗系统。冲洗压力一般要求高于密封腔压力0.107 ~ 0.11MPa，如果输送介质属于易汽化的，则应高于汽化压力0.1175 ~ 0.12MPa。密封腔压力要根据每种泵的结构型式、系统

压力等因素来计算。轴封腔压力很高时或者压力几乎接近该密封使用极限，v型密封圈供应，也可由密封腔引液体至低压区，使轴封液体流动以带走摩擦热。

机械密封件的检修

轴套检查

轴套的检修拆下后检查锈蚀和磨损的情况，如果锈蚀或磨损得比较轻微，可用细砂纸打光再用，如果锈蚀或磨损的严重可采用加工后电镀的方法或换新轴套。

密封圈

密封圈经过一段使用时间后，多数情况下失去弹性或老化，一般情况下需要更换新圈。

弹簧

如果弹簧锈蚀的不严重，v型密封圈批发价，能保持原有弹性，可不更换。若锈蚀的比较严重或弹性减小的很多，则需要更换新弹簧。

对有组装盒的机械密封，要将盒清理干净，并检查凹槽是否磨损或变形，以便进行校正修复，重新开槽或更换。

机械密封件修复以后，v型密封圈，重新进行组装，组装后同样进行压力试验，然后再投入正常操作。

v型密封圈供应-v型密封圈-佛山恒耀密封(查看)由佛山市恒耀密封有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市恒耀密封有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事氮簧泛塞封，气缸油缸密封圈，氮簧密封圈的厂家，欢迎来电咨询。