

光明新区加工 宝安cob邦定加工 SMT贴片加工工厂

产品名称	光明新区加工 宝安cob邦定加工 SMT贴片加工工厂
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

深圳市恒域新和电子有限公司是一家SMT贴片加工、DIP插件加工，COB加工的公司，在恒域，工作不仅仅是工作，更是一种学习和发展。公司内部的员工内荐制度，挖掘出一批又一批管理和技术人才，SMT加工批发，让员工的发展道路更加宽广和直观。恒域一直本着“能者为师”的提升制度，SMT加工厂家，让有才能的人散发更多的光芒。公司鼓励员工进行自我职业生涯规划，设定自己的工作和人生的发展目标，并制定相应的计划。以求更快更好地达成自我实现的境界。恒域新和的战略目标是打造自己的品牌。这个目标衍生出一个华丽而充满挑战的舞台，我们的选择是敢于挑战、勇于、耐心学习的人才。了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司！

DIP插件加工工艺流程注意事项

DIP插件加工后焊是SMT贴片加工之后的一道工序（特殊个例除外：只有插件的PCB板），其加工流程如下：

1、对元器件进行预加工

预加工车间工作人员根据BOM物料清单到物料处领取物料，认真核对物料型号、规格，签字，根据样板进行生产前预加工，利用自动散装电容剪脚机、电晶体自动机、全自动带式机等设备进行加工；

要求：

成形后的元器件引脚水平宽度需要和定位孔宽度一样，公差小于5%；

元器件引脚伸出至PCB焊盘的距离不要太大；

如果客户提出要求，零件则需要进行成型，以提供机械支撑，SMT贴片加工工厂，防止焊盘翘起。

- 2、贴高温胶纸，进板 贴高温胶纸，对镀锡通孔及必须在后焊的元器件进行封堵；
- 3、DIP插件加工工作人员需带静电环，防止发生静电，根据元器件BOM清单及元器件位号图进行插件，插件时要仔细认真，不能差错、插漏；
- 4、对于插装好的元器件，要进行检查，主要检查元器件是否插错、漏插；
- 5、对于插件无问题的PCB板，下一环节就是波峰焊接，通过波峰焊机进行自动焊接处理、牢固元器件；

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专门做pcba的厂家。

深圳SMT加工优选恒域新和，我们可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意!

在原材料价格不断上涨，劳动力成本不断上升的今天，企业能做的就是不断降低自己的成本。DIP制造已经成为一颗烫手山芋，接又难受，不接又不行，光明新区加工，如何理性面对DIP制造订单，减少DIP返修成为我们必须研究的课题。

欢迎来电咨询及来厂指导参观，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司!

光明新区加工-宝安cob邦定加工-SMT贴片加工工厂由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司是从事“SMT,COB,DIP,加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘秋梅。