

东莞音乐传真功放 音乐传真功放没声音输出 原厂配件

产品名称	东莞音乐传真功放 音乐传真功放没声音输出 原厂配件
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

产品详情

音乐传真Musical Fidelity音响功放售后维修中心

本公司是音乐传真Musical Fidelity音响功放的厂家授权维修中心，本维修中心被评为服务网点，中国家电维修协会理事单位。音乐传真Musical Fidelity原厂配件，技术人员从事功放维修20年以上，经验丰富，技术。

维修音乐传真Musical Fidelity AIA5 AIOO A12O A2OO 730 KW75O

KDM25 kW DM25 KW500 M6si M8-PRE M3i Mlclic Nu-Vista8OO

M6DAC等型号

近十年来,音乐传真每次研发新产品无论在外观形象还内部技术方面,都明显体现出个性化设计的倾向,之前的Nu-Vista系列、Tri-Vista系列都获得了世界各地发烧友的口碑,充分展现出音乐传真在技术设计上拥有的实力,此次推出的A5系列当然也具备了Hi-End音响器材所必须具备的全部要素。

维修音乐传真Musical Fidelity AIA5 AIOO A12O A2OO 730 KW75O KDM25 kW DM25 KW500 M6si M8-PRE M3i Mlclic Nu-Vista8OO、AMS50、M6DAC等型号。杂音电流声、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、雷击、烧坏等故障判断维修。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既又的服务。

立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度，它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大，那么重放声音的立体感将减弱。立体声平衡度表示立体放

音系统中左、右声道增益的差别，如果不平衡度过大，重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般音响系统的立体声平衡度应小于1dB。

在比较功放的持续输出功率时，需在相同（或是较为接近）THD值下进行。不同的THD值下测试出的音质差别是十分明显的，有的时候其标识的极大功率很高，但很有可能它的失真和噪音也同样很高。因此在检查极大功率的同时也应留意其所标识的THD值。

音乐传真Musical Fidelity服务中心多年来始终坚持服务为民，以质求新。音乐传真Musical Fidelity维修中心拥有严格的管理制度，的服务，并且有一批的维修技师，先进的检测设备，多年来备受广大用户好评。中心承诺：以优惠的价格提供的服务。音乐传真服务中心欢迎您的来电咨询！