

涡旋式空压机 涡旋式空压机厂 合肥华大通用

产品名称	涡旋式空压机 涡旋式空压机厂 合肥华大通用
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

使用空压机注意事项保护电缆要有一定的保护措施，不能直接拉扯电源拔出插头，电缆应远离热源和油液，涡旋式空压机厂，并避免与锐利的物体接触。谨防触电：在使用无油螺杆空压机空压机时，涡旋式空压机厂商，请不要让身体触及接地物品(如导管、暖气管、电冰箱等)警告：使用非纯正原厂附件，容易导致空压机损坏，甚至人身伤害。外人/孩童勿近：不让孩童与作业无关的人员靠近无油螺杆空压机空压机，以便伤害、触电。

空压机安装时，须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修，空气之相对湿度宜低，涡旋式空压机，灰尘少，空气清净且通风良好，有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品，避免靠近散发粉尘的场所，空压机安装时，安装场所内的环境温度冬季应高于5度，夏季应低于40度，为了使空压机能够正常可靠地运行，保证机组的使用寿命，须制定详细的维护计划，执行定人操作、定期维护、定期检查保养，使空压机组保持清洁、无油、无污垢

活塞空压机安全注意事项，空压机不能在规定的压力和规定的温度以上运行。空压机一旦发现异常运行，涡旋式空压机生产厂家，应立即停机，并及时排除异常运行。随着施工企业的发展，各施工单位对机械设备的性能、环保等方面越来越重视，设备配置也朝着环保、节能的方向发展，空压机应安装在周围环境清凉、空气湿度低、灰尘少的地方。若没有条件，则要通过导管尽可能从清凉少尘的地方尽可能降低空气的湿度。

涡旋式空压机-涡旋式空压机厂-合肥华大通用(推荐商家)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的压缩、分离设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥华大通用带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！