

# 青岛高文功放 Goldmund 高文功放送修地址

产品名称	青岛高文功放 Goldmund 高文功放送修地址
公司名称	广州音响功放维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	13711730678 13711730678

## 产品详情

瑞士高文Goldmund售后维修中心以的技术、的服务受到了广大客户的认同和称赞。目前，本公司具有先进的机械设备和技术人员，并经过各严格培训，审批合格上岗。高文Goldmund原厂配件，数据错乱的，可以重新编程。我们有的技术人员和先进的测量仪器，让顾客100个放心，修复后音质达到出厂前效果。外地客户可将您的音响设备通过快递或物流发到我公司，同样可以享受我们既的服务。

Mimesis 27.8 为 Mimesis 27.5 的后继机种。跟 Ultimate 系列一样采用了全铝底盘设计。具备瑞士的精密工艺以及我们团队对用料上的严格挑选，强化了坚固且精致的外观，更体现了我们公司一贯的产品特征。

大幅提升的组装和结构的精密度（其机械接地性能亦随之强化）、 Mimesis 27.8 于信号读取时更为，尤其在高水平的信号上。秉承 Goldmund 前级放大器的传统，Mimesis 27.8 具有极高的声音通透性，呈现出不可思议的声音维度。

维修高文Telos 390.5、29M平衡后级级放大器、Telos 250+、Mimesis 27.8 前级功放、Mimesis 15 数字音乐前级、280立体声后级功放、Telos 390.2 合并功放、TELOS 600 平衡后级、Telos 150A功放、27+ 前级功放机等型号。杂音电流声、开不了机、自动关机、没电源、没声音、一边没声、控制失灵、面板不显示、音量不均衡、雷击、烧坏等故障判断维修。

Telos 390.5配合“机械式接地”结构，瞬速消除有害谐振

铝加铜质合金制造机身消除谐振，确保微细讯号放大的稳定性。配合“机械式接地”结构，瞬速消除有害谐振。厚身铜制的底版包围起机身，同时发挥消除谐振作用。利用特殊物质将输出部分与机身及电源

部分接合，达致隔离干扰效果。以具有吸收能量功能的混合材料作阻尼效果，分隔起已屏障的线路底版。散热部分亦装置防振阻尼物料，使整个结构达到完善效果。

法国高文Goldmund功放维修中心，客户可立即到门店提交订单或是邮递到本中心对设备开展维护保养，提交订单之后把机器送至工业厂房检验。由的老师傅用仪器仪表检验分辨常见故障，明确问题后系统软件备注名称查看配件价格和库存商品，客服人员会电话联系客户详细描述常见故障缘故和检修计划方案，经允许后检修。设备修补后开展历时24个小时的检测，确定常见故障修补后送返企业联络客户取机。每一个屋子，不论是歌剧院或是普通家庭的大客厅，都存有驻波状况，它是造成低音重放问题的首要根本原因。驻波频率与屋子的规格有紧密的关联。在室内空间设计非常大的歌剧院里，驻波频率产生在极浑厚的低音区和次声区，小于低音传统乐器的非常低频率，因此不容易对低音重放导致不良影响。但在普通家庭的小大客厅里，因为屋子的规格和室内空间都不大，造成的驻波频率便会较高并进到歌曲的低音区，并与后面一种重合起来，使音色下降。