

自动售货机 易之佳商贸有限公司 自动售货机厂家

产品名称	自动售货机 易之佳商贸有限公司 自动售货机厂家
公司名称	无锡市易之佳商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新吴区新都路3号
联系电话	18921284777

产品详情

相较于瑞典、韩国和日本的无人便利店，去年年底，美国亚马逊推出了Amazon Go便利店，在技术上更为先进，采用了计算机视觉、深度学习算法以及传感器、图像分析等多种智能技术。这些技术同样应用于无人驾驶汽车上面。简单来说，亚马逊的无人便利店，通过感知人与货架之间的相对位置，和货架上商品的移动，来计算是谁拿走了哪一件商品。

将来，跟着居民花费水平的进步和花费结构的晋级，自动售货机在无人超市模块的前景是非常光亮的。现在运营一家实体百货门店，就开店人而言：店肆的装饰费用、货架费用、收银体系、产品进货费用、宽带费用、人员工资、人员平时生活费等费用构成是非常巨大的，一年下来，40-50平方的一家店肆保存开销是在25-30万，自动售货机，出本钱钱高。出资报答还得看地段、看客流、做客情。现在百货店肆竞争加大，每天都有大批实体，所以无人售货机作为新生力量横空出世。不受运营时刻影响、没有大批进货费用、没有装饰费用、一人运营即可、运营方法灵敏、报答周期短、组合1运营快捷、付出方法多样，现已变成出资和创业的优选方法。

将来传统门店的运营方法将会跟着社会开展逐渐退出历史舞台，以售货机为主导的无人售货商店作为一种新的商业方法将会变成主导。售货机在我国的23年时刻里，现已证明了这一点。智能自助零售体系将会悉数推进终端零售的职业的开展，进一步惠及广阔终端花费人群！

共享经济是当今非常热门的话题，随着移动支付带了的便利，无人售卖机也迎来了一场新的热潮，自动售货机厂家，不少投资人也把目光放到无人售卖机身上，那么我们今天来看看无人售卖机在日常使用过程中会出现的几种常见的问题。

(1) 卡货

一般采用弹簧螺旋出货方式的无人售卖机，有时候因为弹簧旋转对货品产生挤压，挤压力有正向有斜向，在正向挤压力底下货品容易出现歪倒，这样子会导致货品卡到弹簧下面，而斜向挤压力会增加货品跟两个护板之间摩擦力，自动售货机批发，从而造成当摩擦力较大货品不能正常出货。而面对这样的问题。

处理办法:

把卡主的货品取下，再进入无人售卖机系统管理页面调整。且在往后的管理中对货品摆放也相应改变，控制货品在弹簧的尺寸。

(2) 投入货币，货币不进入找零器内反而存进收钱区内

这种问题大多数是由投币器系统错误造成。

处理办法：

关机后开机进入无人售卖机系统管理页面然后用一根小棍深入Z币器的复位键进行复位，等几分钟后关机，再次重新开机基本上就解决问题了。

(3) 出货了，不找零钱；

主要有以下原因：

- 1、找零器内没有零钱了；
- 2、找零器内有零钱可系统内默认零钱数为零了；
- 3、找零器卡币了；
- 4、Z币器灰尘太严重了。

处理办法：

- 1、补足零钱；
- 2、进入系统管理页面，查看是不是上次补完零钱后没有记录，如果数量为0，请修改；
- 3、拆开Z币器取出卡住的货币；
- 4、拆开Z币器用工具仔细且小心清掉灰尘或者寄回厂家进行清理。

自动售货机-易之佳商贸有限公司-自动售货机厂家由无锡市易之佳商贸有限公司提供。“无锡自动售货机,无锡自动贩卖机,无锡无人贩卖机”选择无锡市易之佳商贸有限公司，公司位于：新吴区新都路3号，多年来，无锡易之佳坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡易之佳期待成为您的长期合作伙伴！