

UV胶水生产厂家 UV胶水 顶泰斯电子UV固化胶

产品名称	UV胶水生产厂家 UV胶水 顶泰斯电子UV固化胶
公司名称	苏州顶泰斯电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长蠡路366号
联系电话	13306139189 13306139189

产品详情

UV胶的使用需要注意哪些方面？

- 1、工作场合尽量要保持清洁、干燥、无灰尘及震动。以免造成粘接件的位置尺寸发生变化及有异物影响外观。条件好的或者产品精密度要求高的客户可以选择在空气调节及无尘环境下进行UV胶的粘接工作。
- 2、UV胶相当于其它胶粘剂，在没有固化时的液态其气味、挥发性、有毒成分是为小的。毕竟是由化学成分配方而成，所以工作场合要保持空气的相对流动，UV胶水联系方式，一般工人长时间工作在这种环境下，要根据安全生产条例采取防护措施，比如，要穿工作服，UV胶水，戴上口罩、手套或者指套。

试用方法：

步骤1:清洁材料表面，UV胶水生产厂家，清洁后有水或清洁剂残留在材料表面未干时，需将其吹干或者擦干，完全干燥后方可点胶。

步骤2:将胶水均匀施胶在其中一片材料表面与另外一片材料贴合，然后用力挤压工件将气泡排出，UV胶水费用情况，使胶水流平，确定粘接位置都有胶水覆盖后固定工件。

步骤3:用无尘布将周边溢出的胶水擦除，在此之前要避免胶水接触到紫外线和皮肤。胶水在完全固化前忌用湿布，湿纸(玻璃水，酒精，丙1酮等溶剂)试擦工件。

步骤4:用波长365纳米的紫外线灯照射，直到胶层已经充分固化，照射时紫外线灯尽量靠近胶水可加快固化速度。

步骤5:紫外线照射固化后，工件周边仍有溢胶时可以用我司的解胶剂除胶或者用工具刮除。

步骤6:使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染、

uv无影胶水避免失效办法：

放入遮光阴凉处进行储存这样才能保存得更加持久，温度控制在10~25摄氏度，其实很多胶水的保质期都在3年左右的时间，保存的时候一定要密封良好才可以不能有任何的胶水泄漏出来。一旦不慎泄露出来的话与空气直接接触那么这个胶水产品本身就会发生质量的转变效果，也不如新购买时那样好了。UV无影胶水广泛应用于：玻璃制品，玻璃家具电子秤粘接，水晶珠宝工艺制品固定镶嵌，透明塑料工艺制品粘接。光学纤维粘合，光纤涂敷保护，修补连接反射膜层、保护膜层的涂覆，DVD基板粘接用于DVD包装的密封罩也使用紫外光固化胶粘剂面对这样的情况使用UV无影胶水的时候一定要放在干燥的地方。

UV胶水生产厂家-UV胶水-顶泰斯电子UV固化胶(查看)由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有限公司是一家从事“UV胶,紫外线固化胶,无影胶,UV固化机,点胶机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顶泰斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使顶泰斯电子在合成胶粘剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！