## ATOLL维修 珊瑚礁功放一边没声音 珊瑚礁功放

产品名称	ATOLL维修 珊瑚礁功放一边没声音 珊瑚礁功放
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

## 产品详情

ATOLL过去走的是响声为主导、好用高于一切的制定思维和发展趋势线路,初期商品的外型质朴无华,乃至可以说成平平常常。举例来说ATOLL现阶段的CD播放器产品线中有CD50、CD80、CD100、CD200和CD400等多个型号规格,头三个初期型号光凭外型可以说看不出来一切区别,与它的功放机产品系列一样,只有从控制面板左边、坐落于形象化ATOLL字眼中间的黑色小圆窗中识别型号规格。 ATOLL珊瑚礁功放维修中心,维修ATOLL珊瑚礁功放机各种各样常见故障,无法开机,没开关电源,一边没有声音,功放管烧毁等问题,老师傅很多年检修工作经验,原厂装配的零配件,修完调音检测。本中心经营规模不断发展,至今已是各国好几个音箱电器厂家售后维修服务安装公司。本中心以国际性检测标准管理方法.中国统一服务点.检修企业。

放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明功放显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。

ATOLL珊瑚礁功放维修中心,专修ATOLL珊瑚礁功放各种故障,开不了机,没电源,一边没声音,功放管烧坏等问题,师傅多年维修经验,原厂配件,修好调音测试。本中心规模不断扩大,至今已是国内外多个音响电器厂家售后服务维修公司。本中心以国际质量标准管理.国内统一服务网点,维修单位。

总部地址:广州市白云区广州大道北1966号怡兴新村118号音响维修中心

AM400后级独享一个巨型的电源环牛达到了1015

VA,占据了箱体的很大一部分,关键是还异常的厚,电源供应非常的宽裕充沛,西班牙厂牌HR DIEMEN EFITER的定制品。里面的连线也为法国线材大厂定制。