

珊瑚礁功放 ATOLL维修 珊瑚礁功放开不了机

产品名称	珊瑚礁功放 ATOLL维修 珊瑚礁功放开不了机
公司名称	广州富仕枫电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北1966号富仕枫音响维修
联系电话	15917390022 15917390022

产品详情

本公司是ATOLL珊瑚礁音响功放的维修中心，维修各种复杂的功放问题、本维修中心被评为国内服务网点，中国家电维修协会理事单位，中国模范服务维修站，广东省苏宁延保售后网点。ATOLL珊瑚礁原厂配件，机器修复后厂房会进行调音测试，以保证故障的排除和音效的。ATOLL珊瑚礁功放不能开机、能开机无声音输出、声音失真、开机保护、个别声道无声音、开机有冒烟、开机烧功放管等故障维修。

品牌创立初期，器材外观设计朴实无华可以大幅节省与声音表现无关的成本，价格因而下降了不少，显得十分平易近人，不失为早期的品牌推广好策略。但随着公司的发展，ATOLL由CD200开始外形有所变化，到CD400的外形设计已十分特别，这一改变应该是进一步细化产品线，旗舰产品和入门产品有更明确的区分。

ATOLL珊瑚礁前后级功放维修。本中心是维修功放CD等音响器材的专攻队伍，检测设备丰富，原装配件丰富，由音响维修工龄20年以上工程师亲自动手，确保维修质量。本中心以国际质量标准管理国内服务网点,维修单位。可排除各种高难度故障。

总部地址：广州市白云区广州大道北1966号怡兴新村118号音响维修中心

伴随着市场的取得成功与生产能力的要求，在2010年于法国诺曼底地域创建了新工厂。2011年，ATOLL发布了顶部的400产品系列，丰富多彩并健全了低、中、高各系列产品产品线合理布局。PR400前面在环绕声方式工作中，每一个安全通道单独一个低噪音变电器。电位器、控制器、键入和导出汽车继电器也单独分离。每一个键入端电容器都屏蔽掉在一个接地装置的金属材料盒中。每一个安全通道一共有55"000 μ F。ALPS电位器由小型CPU独立操纵。全部室内设计师根据低意见反馈的分立元件计划方案。ATOLL珊瑚礁前后级功放维修。本中心是维修功放机CD等音响设备的主攻团队，测试设备丰富多彩，原装零配件丰富多彩，由音箱维修工作年限20年以上技术工程师亲力亲为，保证维修品质。可清除各种各样难度很大常见故障。

