

YBF3风机用电动机生产厂家 金力特电机

产品名称	YBF3风机用电动机生产厂家 金力特电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

1、缺点现象：电动机启动后转速较低。

要素： 电源电压过低。 将三角形接线的电动机接成星形。 定子线圈短路。 转子的短路环、笼条开裂或开焊。 电动机过负荷。

2、缺点现象：电动机温度过高，YBF3风机用电动机生产厂家，但电流没有跨过额定值。

要素： 环境温度过高。 电动机通风道阻塞。 电动机油泥、尘土太多影响散热。

3、缺点现象：电动机在工作中有爆1炸声。

要素： 线圈暂时接地。 线圈暂时短路

金力特轴流防爆电机为大家介绍绝缘处理的目的！

- 1、提高电机绝缘的耐潮性能
- 2、提高了电机绝缘的耐热性
- 3、提高了电机的导热性
- 4、提高电机绝缘的电气性能和机械性能

5、提高耐化学腐蚀性能

今天就给大家介绍一下产品相关知识，甘肃YBF3风机用电动机，希望对大家有所帮助，如果您有产品需求或者想了解更多产品资讯可以与我们厂家取得联系，我厂致力为您服务。

金力特为您介绍YBF3风机用电机的故障现象和原因分析：

故障现象：电动机启动时保险丝熔断。原因： 定子线圈一相反接。 定子线圈短路或接地。 轴承损坏。 传动皮带太紧。 被带动机械卡住。 启动时误操作。

故障现象：电动机启动后转速较低。原因： 电源电压过低。 将三角形接线的电动机接成星形。 定子线圈短路。 转子的短路环、笼条断裂或开焊。 电动机过负荷。

YBF3风机用电动机生产厂家-金力特电机由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司位于山东武城县玻璃钢科技工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金力特在交流电动机中享有良好的声誉。金力特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金力特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。