

# RDF树枝制作燃料棒压块机 生活垃圾压块生产线 可寄料试机

产品名称	RDF树枝制作燃料棒压块机 生活垃圾压块生产线 可寄料试机
公司名称	郑州晟坤机械设备有限公司
价格	78600.00/台
规格参数	品牌:晟坤机械 适用物料:锯末 秸秆花生壳 废布条旧衣服 皮革等 设备特点:产量高 噪音低
公司地址	河南郑州市巩义黄山路工业园
联系电话	18538714888 15038153663

## 产品详情

RDF压块机产量低有哪些原因？

1.注意原料的调配和质量，尤其是在入机前要控制好原料的水分含量。原料水分含量一般在勾兑前为15%-25%，勾兑后保持在20%左右。原料水分高则形状不成型，原料水分低则入模后会造磨具堵塞。

2.检查模具的压缩比是否与生产的原材料相匹配。如果模具压缩比过大，挤压太硬，产量低，那么须重新改变模具压缩比。

3.检查模具内孔的光滑度，模具是否不圆。有的模具会有粗糙的内孔，导致出料不顺畅，压块不均匀，出料困难，产量低。

4.模具和压辊之间的间隙需要正确调整。压辊会加重摩擦环模具，从而缩短模具的使用寿命。间隙过大，压辊打滑，出料不畅，

5.要检查环模内的物料分布情况，使物料在环模内均匀分布，既能延长环模的使用寿命，又能顺利出料。

总之，压块机产量低的原因可能有多个。无论是哪种原因，操作人员都需要根据具体情况进行检查和处理。只有保证压块机的正常运行，才能保证生产效率和产品质量。