

# 息县小间距LED显示屏 联丰光电供应显示屏

产品名称	息县小间距LED显示屏 联丰光电供应显示屏
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：信阳联丰光电科技有限公司

经过多项测试后，户外全彩LED屏防水箱体的IP防护等级要达到IP65才能实现真正意义上的防水，另外LED显示屏箱体的结构件易腐部件大致有屏体部分的金属柱，线路板、接线端子、接头;对水蒸气敏感的部件为线路板、电子元器件引脚。其它部件套件，均为工程塑料(聚碳酸酯)、环氧、橡胶等，息县小间距LED显示屏维修，对水蒸气不敏感。

从目前的市场需求上来看，更多的用户在全彩LED显示屏防水箱体结构上开始有了更多的要求，开始向轻薄、易拆卸箱体发展，但从角度来分析，并非全封闭、轻薄就一定能起到防水效果，就像您的电脑机箱，箱体结构只是起到防尘，防异物等作用，息县小间距LED显示屏，如果大面积进水，必定会造成内部损坏，而且空间太小，不利于散热。

作为舞台租赁，LED显示屏因为经常的参加各种户内外活动，被运来运去，受潮似乎是一个月月提年年的话题。那么怎样正确的保管LED租赁显示屏呢？存放过程中在存放的过程中，一个我们应该注意户内和户外的存放标准，刚刚购买到屏体的客户可以和美亚迪的技术支持部门沟通好如何更好的存放。以下几种情况是要避免的：屏体不能搁置在雨水会淋湿到的屋檐下。屏体放置在航空箱中，不可将航空箱的底部直接接触到水。

LED广告屏发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能，而是一部分转化成为热能。LED的光效只有100lm/W，其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。

具体来说，LED结温的产生是由于两个因素所引起的：内部效率不高，也就是在电子和空穴复合时，并不能100%都产生光子，息县小间距LED显示屏厂家，通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率，息县小间距LED显示屏价格，也就是转化为热能，但这部分不占主要成分，因为内部光子效率已经接近90%。

息县小间距LED显示屏-联丰光电供应显示屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰光电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联丰光电——您可信赖的朋友，公司地址：信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房，联系人：陈焯。同时本公司还是从事信阳高清显示屏，信阳高清显示屏公司，信阳高清显示屏的厂家，欢迎来电咨询。