

餐饮触屏收银机

产品名称	餐饮触屏收银机
公司名称	福州金鸿运电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市国货西路318号英惠大厦702室
联系电话	0591-83339813 13705937078

产品详情

产品介绍福州金鸿运电子有限公司，是一家专业从事计算机软硬件系统的电脑科技公司，公司致力于酒店管理系统、无线点单系统、pos收银系统、安防监控系统、网络工程设计施工、电脑系统集成的设计研发，力争在电脑电子终端产业中成为国内外领先的产品解决方案提供商，通过加大对电脑电子终端产业链的横向和纵向整合，提供完整的基于行业应用的解决方案。福州金鸿运电子有限公司本着以“质量求进步，以实力求发展，以服务求未来”的经营理念，深入探索应用，推出整体解决方案，满足行业跨越式发展的电脑电子终端的需要。电话：0591-83339813地址：福州市国货西路318号英惠大厦702室

qq咨询：9689785公司网址：www.fzjhy.com产品属性cpu：intel atom d425 1.8ghz，内存：2g，硬盘：160g或以上，其他接口：一接口、一并口、两个串口，触摸屏：五线电阻式，前液晶显示器全金属铁壳外壳，提高了散热性能，使机身运行更加顺畅使用及维护如果您在使用我公司的产品过程中遇到问题，可通过以下多种方式得到支持：1．电话：通过我们的服务热线：400-0708-933，或0591-83339813联系公司客服部；2．传真：您可以将问题记录下来，通过传真发送到金鸿运公司的客服部，传真号码0591-83376102；3．电子邮件：将问题通过邮件发送到远方客服部；电子邮件地址：fjhongyun@163.com 注意事项1．

硬件质保一年：（厂家特殊说明产品、全国联保产品及耗材除外）2．

软件用户可享受一年免费上门服务，一年以后，金鸿运公司提供有偿上门服务。3．

因用户以下原因造成故障，责任及费用由用户自行承担。

使用湿润抹布造成机器或因意外将液体洒入机器导致电路短路者 用手强力拽纸或无纸造成打印机损坏者 未经通和信技术人员鉴定使用低劣耗材导致机器故障

未经通和信公司批准自行拆卸、交于其它人或其它公司修理出现的故障 由于客户原因做二次施工、二次培训。4．对于客户现场服务，我公司在30分钟内响应，市内用户在一个工作日内到达现场，市外用户在两个工作日内到达客户现场。

故障解决在接到问题报告后，我们将通过以下多种途径，以最快的响应速度解决客户问题：1．

通过电话或传真解答客户的问题；2．通过电子邮件和网站发送解决问题的方法；3．

远程在线连接支持，通过远程电话拨号、互联网宽带等通讯方式提供远程的维护服务；4．

硬件设备通过物流公司发送到我公司5．现场服务，如果通过以上的途径不能解决客户问题时，我公司将会指派专业技术人员为客户提供现场支持服务。其他说明福州公司

电话：0591-83339813地址：福州市国货西路318号英惠大厦702室 交易说明福州金鸿运电子有限公司本着以“质量求进步，以实力求发展，以服务求未来”的经营理念，深入探索应用，推出整体解决方案，满足行业跨越式发展的电脑电子终端的需要。