

水力全自动曝气溶氧精滤机 全自动重力式无阀精滤机厂家

产品名称	水力全自动曝气溶氧精滤机 全自动重力式无阀精滤机厂家
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

进入秋冬季节后，北方城市由于天冷室内游泳馆要保温，冬天的泳池水质维护比夏天更难，因为不能开窗，一些杂质等就不容易挥发。

同时，天冷后，一些泳客身上的化妆品可能比夏天用得更多一些，这些化妆品带入泳池后，会构成水污染。这个时候就需要泳池水循环设备缩短循环时间。保证泳池水质达标。在游泳池水处理设备、泳池循环系统和臭氧消毒的作用能够分解化妆品、油脂，从而通过泳池水循环去除这些杂质。

对于室外游泳池一般对于北方城市的气温来说，冬天将暂停使用。对于冬天不使用的泳池应该将水全部放干。水在冬天寒冷是要结冰的，水的性质是结冰后体积增大，体积比是1：1.1。就是1立方的水，结冰后体积变为1.1立方。体积变大对游泳池有破坏。如果冬天使用，应采取措施，不能让水温低于0度。廉价的方法是：螺旋搅拌设备，搅动水，不让水结冰。从而起到对游泳池的维护。

在春季进行维护准备后，夏季旺季随即到来。夏秋季节，池水水质极易发生突变，水体由清澈透明变得浑浊发绿，进而水色越来越绿、水质变得粘稠且有异臭味、细菌等指标严重超标。

造成水质恶化的主体因素是藻类的大量繁殖。游泳池水产生藻类是因为水体受到污染，主要原因是过滤效果降低和未能及时进行反冲洗；

池内浊度和细菌数量急剧增长，正常的消毒剂投加量远远不能保证所需的余氯量；

细菌和有机物的增多使得池内溶解氧浓度快速下降，水体处于缺氧或厌氧状态，促进了藻类的繁殖能力；

气温高，光照强而长，为藻类菌类孳生繁殖提供了条件。

应尽快给予良好通风，并关掉强光源，及时用低温水冲洗池岸周围，以降低室内温度和闷热状况，进一步消除藻类繁殖的环境因素。