

超耐高温脱模剂 氮化硼脱模剂 高温玻璃脱模剂

产品名称	超耐高温脱模剂 氮化硼脱模剂 高温玻璃脱模剂
公司名称	青岛南翔工贸有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨市烟青路107号
联系电话	86-053288560662 13969867972

产品详情

品名：氮化硼离型剂（玻璃脱模剂）

型号：jd-3028

概述：

应用于平板玻璃加工时能大幅改善作业环境，提高效率。特别于高难度之深弯、异型、热融、清光等弯曲玻璃加工上，效果更为显著。

特性：

- 1、润滑性佳：特殊精细多种粉末调配，强力有效的附着于模具表面，形成极佳的润滑效果。
- 2、延长模具寿命：有效降低模具损耗，并减少清理模具所需的时间，玻璃加工制程中，能使玻璃制品的表面缺陷减至最低、让玻璃更容易脱模。
- 3、操作性佳：特殊喷雾配方，使用手工方式即可均匀涂布于模具表面。
- 4、耐高温：绝佳的耐热冲击能力，即使在温度1200 时急速加热、冷却来回反复数次依然不会破裂。
- 5、干燥速度快：特殊的速干配方，干燥速度快，提高生产效率，降低成本。

使用方法：

确定产品型号与使用目的一致从相距15cm-30cm处均匀地喷涂在模具上。

使用注意事项：

工作场所注意通风，严禁吸烟，操作人员必须培训上岗，不得拿着产品对着人员，火种喷射，不可利用利器划破罐体，不可撞击罐体。（划破罐体或撞击罐体有爆炸危险）。

储存注意事项：

- 1、储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、室温低于45 仓库内、不可倒置。
- 2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质，不可暴晒。
- 3、堆放层数不可超过8箱，且应离地，离墙10cm以上。

搬运注意事项：

搬运产品时应轻拿轻放,严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项：

- 1.堆放于规定位置摆放整齐，储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、电源、室温低于45 仓库内，不可暴晒。
- 2.不可跟别的废弃物混装一起。
- 3.使用完的空瓶统一回收于供应商作安全处置，或回收于有资质的回收公司作安全处置。

规格：550ml/支

包装：12支/箱