

## 东莞空压机维修,品质优越,首选金铃服务

产品名称	东莞空压机维修,品质优越,首选金铃服务
公司名称	东莞市大朗金铃空压机经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇东坑大道南16号( <a href="http://www.jinlingair.com">www.jinlingair.com</a> )
联系电话	0769-83185187 13922515159

## 产品详情

东莞空压机维修,品质优越,首选金铃服务 [www.jinlingair.com/dgweb\\_content-261294.html](http://www.jinlingair.com/dgweb_content-261294.html)

以下为推广信息，与公司产品及服务无关：东莞空压机维修轴承跑外圈时，一般是因为配合的精度不够以及外圈定位方式设计不合理造成的。一般来说，螺杆机头的设计已经大同小异，结构上已不存在设计问题，出现跑外圈主要是个别机头零件加工超差造成。当然出现这种现象维修是非常困难的，因为一旦跑外圈必然会导致轴承孔磨损加大，从而其配合更无法达到设计要求。大家可以通过不同的结构来想想具体的解决办法。本公司介绍：东莞市金铃空压机设备有限公司成立于1997年9月。专业经营（销售）以台湾捷豹空压机为主及多个国内外知名品牌系列空压机及配件。冷冻干燥机、精密过滤器、储气罐、气动工具、以及相配套的各类产品。提供空压机销售、维修、保养、安装及空压机配件销售一体服务，台湾捷豹空压机东莞总代理。东莞空压机维修 [www.jinlingair.com/products-96892-0-0.html](http://www.jinlingair.com/products-96892-0-0.html)

东莞空压机维修,品质优越,首选金铃服务 推荐产品：汽车镀晶 [www.jp-alpha.cn](http://www.jp-alpha.cn) 单轴伺服机械手 [www.dgzcjx.net](http://www.dgzcjx.net) 东莞卡板 [www.dgzz8888.cn](http://www.dgzz8888.cn)