

河北楼梯立柱砂光机 万宝配件

产品名称	河北楼梯立柱砂光机 万宝配件
公司名称	高密市万宝配件加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道张家埠社区郑家庄
联系电话	13563677013

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市万宝配件加工厂

砂光机的使用技巧有哪些？

砂光机的功能

当要被砂的工件进入到机器的进料边，传送带把工件输送到机器并穿过机器，新型全自动楼梯立柱砂光机，在输送期间，压板和压辊始终在工件的上面压住工件，传送带托住工件。这工件在个工作头接触辊的下面时，这接触辊和绷紧辊绷紧着砂带运行，这绷紧辊是使砂带绷紧并在轨道上摆动，这砂带是被接触辊带动，经过接触辊后工件就被砂过。第二接触辊同理。然后，这工件压送到带有衬垫的第二砂头，这是由绷紧辊、两个进给辊、衬垫和绷紧了的砂带组成，这绷紧辊是使砂带绷紧并在轨道上摆动，这衬垫是镶嵌在两进给辊之间并紧贴着砂带，经过的工件就被砂光，木楼梯立柱砂光机，之后，工件就被送到出料边。这砂光衬垫通常是与接触辊联合工作，可以选择，工件仅由一个工作头加工砂光。这工作台面是调节高度到工件相适应的厚度。通过吸尘罩吸走砂尘。这砂光头被V型皮带的电机驱动。

万宝机械浅析砂光机的日常操作

1. 检修开关放在“0”的位置。
2. 合上主电源开关。
3. 安装合适的砂带；或检查原有机上挂的砂带的完好性；台高砂头。
4. 检修开关转到“1”，按”RESET”按钮，灯亮为机器已启动。
5. 用20mm×120mm×1000mm左右的平直的木板作试验板，一半放到机器里，保证第二块压板能压到，一边慢慢升起台面，一边用手移动木板，直到感觉有压力，一般经验是“左右能摇动，前后推不动”的状况就可以了。

砂光机调整

为实现砂光机磨削量正确分配，就必须对砂光机进行调整。砂光机调整一般采用下机架基准原则，即首先调整下机架，然后以下机架为基准调整上机架。调整下机架比较困难，必须升起上机架，采用平尺及条式水平仪精细调整，耗时较长。因此用户调整完下机架后，应保持下机架状态，做好必要的记号，这样会大大节省时间。通常机器出厂前，已基本调整完毕，调试人员在现场微调即可，但用户使用一段时间或更换主要另部件时，会作大范围调整。因此维修人员必须掌握调整方法（具体调整方法略）。

2.砂光机常见故障分析与排除

砂光机在运行过程中，经常会出现故障，大多数故障可及时排除，小型楼梯立柱砂光机，但如果处理不当，可能会影响生产，河北楼梯立柱砂光机，增加成本。这就要求操作人员对常见故障做到心中有数，迅速反应，及时排除。有些故障发现时并不严重，但如果不适当处理，就会引发大的故障，严重影响生产。

河北楼梯立柱砂光机-万宝配件(推荐商家)由高密市万宝配件加工厂提供。高密市万宝配件加工厂在木工机床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万宝配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵军。同时本公司还是从事实木楼梯立柱砂光机，楼梯立柱砂光机生产厂家，全自动楼梯立柱砂光机的厂家，欢迎来电咨询。