

# 快速扫描平台 苏州斯普锐 东莞快速扫描平台

产品名称	快速扫描平台 苏州斯普锐 东莞快速扫描平台
公司名称	苏州斯普锐智能系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路2号东景工业坊57栋
联系电话	18550166866 18550166866

## 产品详情

巨豪Z-6182扫描平台：

- 1)双镭射技术：采用双镭射扫描技术，能同时产生32条扫描线，可达每秒2400次的高速准确扫描
- 2)Z-SCAN硬件洁码技术：ZEBEX自行研发的Z-SCAN芯片，具有的硬件码技术，能及时同步且准确无误的解读各种条码
- 3)严格执行IP54标准：可以达到严苛的工业防尘防水标准。

霍尼韦尔MS7120扫描平台：

- 1)全向20线网状扫描图案：扫描性能，具备固定式扫描的优异之处
- 2)醉.佳扫描点设计：优化扫描性能和一次读取通过率
- 3)旋转可调式扫描头：30度的旋转角度可灵活地锁定待扫产品
- 4)Flash ROM软件升级：通过MetroSet2?软件在普通PC机上即可升
- 5)自动扫描设计: 操作简便，靠近条码即自动开始扫描

问：通讯为RS-232接口的扫描平台，连接完毕后，能听到读取条码成功的声音，东莞快速扫描平台，不能显示条码信息？

答：计算机要设置。要新建超级终端。然后再打开超级终端窗口。点击“属性”，然后点击“设置”，

选中“ASCII码设置”。全部勾选。保存就可以了。

问：扫描平台扫描有英文字符的条码时，显示的大小写会相反或者是错乱字符？

答：首先关闭PC机的Capslk键，切换输入法在美式输入法状态下即可。

问：条码不能识别，快速扫描平台报价，印刷没有质量问题？

答：A:条码码制没有打开。CODE93；CODABAR；INTERLEAVED 2 OF 5出厂默认是关闭的。需要开启相应的的码制。

B:被识别的条码离扫描窗口太远导致无法识别。调整扫描距离。醉.佳扫描距离是离扫描窗口7cm-15cm。

问：同一个条码连续被读取？

答：是由于扫描同个条码的间隔时间太短导致（出厂默认是200ms），需要把设置同个条码识别

的间隔时间延长即可。问：休眠后无法唤醒？

答：外界光线太暗，导致自动感应不能唤醒。可以增加外界亮度或者用手指直接按顶部的按键唤醒。

稳态扫描平台作为目标谈测器的主要机械部件，快速扫描平台厂家，在实际生产生活中，甚至上都发挥着积极的作用。其主要作用是在目标谈测器的下降过程中，快速扫描平台，依靠稳态扫描平台减速和减旋装置使目标测器达到预定的稳定状态，从而使目标谈测器在一个稳定的状态下，具备对一定区域范围内进行螺旋状扫描的功能，具有广阔的应用空间。因此，对稳态扫描平台的结构开展设计和分析具有很重要的研究价值。

快速扫描平台报价-苏州斯普锐(在线咨询)-东莞快速扫描平台由苏州斯普锐智能系统有限公司提供。“二维扫描器,二维条码扫描器,二维条码扫描平台”选择苏州斯普锐智能系统有限公司，公司位于：苏州工业园区东富路2号东景工业坊57栋，多年来，苏州斯普锐坚持为客户提供好的服务，联系人：许先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州斯普锐期待成为您的长期合作伙伴！