

江顺磨具干磨砂纸厂 海绵砂块厂家 珠海海绵砂

产品名称	江顺磨具干磨砂纸厂 海绵砂块厂家 珠海海绵砂
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

打磨工序主要有三大作用：

于基材是清除底材表面上的毛刺，油污灰尘等；

对于刮过腻子的表面，一般表面较为粗糙，海绵砂块厂家，需要通过砂磨获得较平整的表面，因此打磨可以降低工件表面的粗糙度的作用；

增强涂层的附着力。喷涂新漆膜之前一般需对实干后的旧漆膜层进行打磨，因涂料在过度平滑的表面附着力差，打磨后可增强涂层的机械附着力。

打磨的方法有干打磨、湿打磨和机械打磨三种。

干打磨：采用砂纸进行打磨。适用于硬而脆的漆种的打磨，珠海海绵砂，其缺点是操作过程中将产生很多粉尘，影响环境卫生。

湿打磨：用水砂纸蘸水或肥皂水打磨。水磨能减少磨痕，提高涂层的平滑度，并且省砂纸、省力。但水磨后应注意喷涂下层油漆时，一是要等水磨层完全干透后才能涂下层油漆，否则漆层很容易泛白。另吸水性很强的底材也不宜水磨。

机械打磨：大面积施工时，为了提高工作效率，可采用机械打磨方法，如电动打磨机（圆盘式、振动式）。

简要分析砂纸的种类都包括什么

砂纸按其形状可分为砂纸和砂带。根据磨料的不同，砂纸可分为水砂纸、干砂纸和海绵砂纸。

水砂纸又称磨砂纸、防水砂纸，用于石材磨削、五金加工、磨具加工、汽车磨削等行业。

干砂纸又称磨砂纸，适用于磨削金属表面、木材表面、腻子 and 涂料。干砂纸一般采用特殊的牛皮纸或胶乳纸。

海绵砂纸又称海绵砂块，海绵砂块价格，广泛用于实木加工、金属及不锈钢加工、机械制造等表面的磨削和抛光。

砂带断裂如何处理

- 1、砂带接头不牢、开裂，加强生产中的质量控制，满足用户的需求
- 2、砂带张力过大，调整的张力在工作负荷下不打滑，张力越小越好
- 3、在运输或装机时砂带折皱或边缘损坏，装机前外观的质量要检查，装机时按正确的操作方式进行
- 4、工作压力太大，减小压力
- 5、切削过深，磨擦热积聚，降低切削深度或进给速度，生产海绵砂，或采用冷却剂或冷却装置
- 6、外部的杂物进入砂带与辊或板材之间，抽尘是较好的预防措施
- 7、砂带振动过度，选用低硬度接触轮，检查机器振动情况或砂带质量
- 8、接触辊锥形;接触辊或石墨垫与底座不平行 修磨辊子去除锥形;重新安装，保持平行
- 9、机器运转不正常，砂带被行程开关撞破 检修设备(特别注意纸基砂带)
- 10、工件厚薄相差太大或部分重叠冲击砂带 安装针对重叠板及超尺寸部分的防护装置

江顺磨具干磨砂纸厂(图)-海绵砂块厂家-珠海海绵砂由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。江顺磨具干磨砂纸厂(图)-海绵砂块厂家-珠海海绵砂是深圳市宝安区松岗新立研磨材料行今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡总。