

# 伊顿UPS低压PW9130L3000T-XL 不间断电源

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 伊顿UPS低压PW9130L3000T-XL 不间断电源         |
| 公司名称 | 转换电力（山东）有限公司                         |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 | 品牌:伊顿<br>型号:PW9130L3000T-XL<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市牡丹区                            |
| 联系电话 | 18514560116 18514560116              |

## 产品详情

EATON伊顿低压PW9130L3000T-XL 103006430-6591 100/110VA/120VA/125V,UPS不间断电源  
3000VA/2700W

在直流供电系统中调整UPS输出电压至保护电压由蓄电池对实际负载供电，蓄电池组放电前后要测量记录每只电池的端电压、温度、室温和放电时间。放出额定容量的30%~40%为止。(2)放电结束后要对蓄电池进行充电充入电量为放出电量的12倍以上，(3)根据测量记录的数据绘制放电曲线留作以后再次测量时比较，说明，(1)对于UPS供电系统的蓄电池组不建议采用离线式测量法进行容量测试，(2)进行在线式测量法和核对性容量试验时对于本身具备蓄电池放电测试功能的UPS设备需要开启蓄电池放电检测功能对蓄电池进行放电试验，对于没有该功能的UPS需要关断其交流输入电源进行放电试验。

### 伊顿DX 1-20KVA系列

DX1000CN DX1000CNXL DX2000CNXL DX2000CN DX3000CN DX3000CNXL  
DX6000CN DX6000CNXL

DX10KCN DX10KCNXL DX10KCNXL3:1 DX15KCNXL3:1 DX20KCNXL3:1

### 伊顿DXRT 1-20KVA系列

DXRT 1K DXRT 1KS DXRT 2K DXRT 2KS DXRT 3K  
DXRT 3KS DXRT6Ki + EBM192-07 DXRT6KiXL  
DXRT10Ki + EBM192-09 DXRT10KiXL DXRT 3:1 10KVA DX  
RT 3:1 15KVA DXRT 3:1 20KVA DXRT 1K EBM  
DXRT 2K EBM DXRT 3K EBM DXRTEBM192-07RT3U DXRTEBM1  
92-09RT3U EDXRT 3:1 EBM

### 伊顿Ellipse ECO系列

为通信设备供电，当市电中断时，电池组对不间断供电，正常运行市电恢复时，UPS电池停止供电，恢复逆变功能，3、数据中心，数据中心必须供电的连续性和供电系统的安全性。在数据中心的信息中心机房一般都会用到UPS不间断电源作为重要的安全保障。锂电池UPS是一种含有锂电的储能装置，以逆变器为主要组成的稳压稳频的不间断电源，市电供电中断时，UPS能输出供电的连续性。锂电池是UPS的关键组成部分，锂电池包作为动力提供的后保障，无疑是UPS电源中的最后一道保险，需要进行维护和管理，其状态的好坏直接关系到数据中心UPS是否正常工作。

并且它的绝缘层工作电压相对性较低，更缘聚更长距离传输。较为符合我国明确提出的环保节能规范及其环境保护计划方案。而高压直流电源先叫高压交流电，有一个重要的优势便是可以大幅的降低电磁能。在输电线或是别的机器设备上转化成焦耳热的量及其电磁波辐射，尤其是在一些电感器较为大的电源电路中。因为高压直流电源输出的电流量是直流电源单边流动性得话，要是电流量波动并不大，那麽就基本上不容易造成港抗的存有，进而电磁能的耗损大幅降低，电镀电源功率大的高频直流电源这么多类型究竟该如何选择,直流电镀电源-双脉冲电源，电镀电源大家日常生活常常应用的是交流电。