

## 消防工程验收不合格的原因有哪些？防排烟系统中存在的问题

产品名称	消防工程验收不合格的原因有哪些？防排烟系统中存在的问题
公司名称	山东众米财税集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区百丰商贸中心609号房（注册地址）
联系电话	15666756107

### 产品详情

消防工程验收不合格的原因有哪些？防排烟系统中存在的问题

1. 工地还不具备调试的条件，就申请调试
2. 工地安装的比较好，但风量调节阀没调整好
3. 工地的板式风口的动作执行机构开启、关闭不灵敏
4. 工地的风管做得不够严密，或封堵的不够好