

# 株洲经开区玻璃感应门批发

产品名称	株洲经开区玻璃感应门批发
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	公司地址:湖南株洲 品牌:致远 送货范围:湖南周边
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

株洲经开区玻璃感应门批发的价格为<1000.00元/件>。

产品参数 品牌：致远 公司地址：湖南株洲 送货范围：湖南周边 感应门材质

感应门采用优质玻璃材质制造，具有坚固耐用、透光性好等特点。采用高强度钢化玻璃，不易破裂，能有效保护门体结构，延长使用寿命。

### 故障原因

感应门故障一般可分为硬件故障和软件故障两大类。

硬件故障：感应器故障：感应器质量不好或受到外部物体影响，导致感应功能失灵。

电路故障：电路连接不良、电源供应异常等都可能导致感应门无法正常工作。

电机故障：电机老化、磨损或受到外力冲击等原因都可能导致感应门无法开关。 软件故障：

程序错误：感应门的程序出现错误，可能导致感应灵敏度不稳定或无法正常识别信号。 设置问题：感应门的设置错误，如时间延迟设置不当、灵敏度调节不准确等，都可能影响门的正常使用。

为了保证感应门的正常运行，建议定期检查和维护。

以上是关于株洲经开区玻璃感应门批发的价格以及产品参数、感应门材质以及故障原因的介绍。我们提供优质的感应门产品，让您的生活更加方便和安全。如果您有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

### 一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。