

科华UPS电源YTG3320电信控制系统20KVA/16KW机房基站UPS电源

产品名称	科华UPS电源YTG3320电信控制系统20KVA/16KW机房基站UPS电源
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3320 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

UPS电源清理灰尘小技巧

UPS电源使用的环境中，或多或少的都会有一些灰尘。人们平时在维护UPS电源，把重点都放在了主机以及UPS蓄电池上，对于这些小灰尘可能有时候会忽略了，其实灰尘积多了，对UPS主机的影响也很大。

在一些气候干燥的地区，由于空气中的灰尘比较多，UPS主机内的风机会将灰尘带入机内沉淀，当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱而造成主机工作失常，并且发出误报声音，大量的灰尘还会造成UPS电源散热不好，导致机内温度升高，影响UPS电源的使用寿命，更严重的就是会造成UPS主机损坏。所以关于UPS除尘一定要重视起来。

一般情况下，每四年就要对UPS设备进行一次检修，首先是更换UPS所有风扇，再根据运行情况，由人员带电检查直流回路纹波情况，从外表查看直流电容和交流电容有无异常，用专用表测试电容容量情况，确定是否更换电容。清除方法就是，在清扫、检修完成后，开始回装插件，注意插件要插紧，二次插头要插好。检查通电后风扇和盖板是否有共振。若以上情况都正常，UPS继续手动旁通供电负载，在不带载情况下，由技术人员单独给UPS供电调试自动旁通、整流器和逆变器。若调试正常，UPS开始切换，由手动旁通切换到自动旁通再到逆变器供电。其次是在除尘时，检查各连接件和插件有无松动和接触不牢的情况。

除了这些除尘的小技巧，平时在使用UPS电源的过程，看到UPS主机上有灰尘时，也要养成一个清洁的习惯，这样灰尘才不会越积越多，长期保持清洁的UPS主机，才能提供更好更稳定可靠的电源。

